




TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda yer alan soruların T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Taner YILDIZ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.


Prof. Dr. Metin Lütfi BAYDAR
Aydın Milletvekili

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden faciası sonrasında 15 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla şehit olan madenci sayısı 283 olarak belirtilmektedir.

Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Eyüp Alabaş katılmış olduğu bir programda normalde her panelin ayrı havalandırması olması gerektiğini fakat facianın yaşandığı madende 1 giriş ve 1 çıkış olmak üzere tek hatlı bir havalandırmanın olduğundan bahsetmiştir.

Bu kapsamda,

- 1) İddia doğru mudur?
- 2) Facianın nedeni tek havalandırmanın olması mıdır?
- 3) Ülke genelinde bulunan maden ocaklarındaki havalandırma çeşitleri nelerdir?
- 4) Mevzuata uygun havalandırma koşulları nelerdir?
- 5) En uygun havalandırma standardı şu an için nedir?