



T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Tarih: 27.07.2018
Sayı: 19324

34974

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Muammer Güler tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.


Kadir Gökmen ÖĞÜT
İstanbul Milletvekili

Temeli 2005 yılında atılan ve 7 yılın ardından geçen yılın Ağustos ayında hizmete giren Kartal-Kadıköy metrosunun bazı duraklarındaki yolcu tünellerinin duvarlarında rutubet lekeleri metroyu kullanan İstanbullular arasında tedirginlik yaratmaktadır. Özellikle Kozyatağı'ndaki yolcu tünellerinin duvarlarında rutubetten kaynaklı izler ise belirgin olarak görülmekte, metroyu kullananlar duvardan sıva veya boya gibi maddelerin döküldüğünü dile getirmektedir. Bunun yanı sıra benzer haberler geçtiğimiz Mart ayında da gündeme gelmiş, metro henüz 8. ayını doldurmadan özellikle Kartal, Yeni Sahra, Bostancı ve Hastane duraklarındaki duvarların dökülmeye başladığı haberleri kamuoyuna yansımıştır.

Bu doğrultuda;

- 1) Konuyla ilgili yetkili birimlere ulaşmış şikayet var mıdır?
- 2) Yolcu tünellerinin duvarlarında rutubetten kaynaklı izlerin nedeni uzmanların da dediği gibi yanlış izolasyondan mı kaynaklanmaktadır? Gerekçesi nedir?
- 3) Söz konusu sızıntılar yapısal bir risk arz etmekte midir?
- 4) Şu anda hangi bölge ve istasyonlarda su sızıntısı ve bunun izleri vardır? Ne yapılması planlanmaktadır?
- 5) Söz konusu sızıntılarda kusuru olan kimdir?
- 6) Metrodaki rutubetin çalışan personelde sağlık sorununa yol açıp açmadığı konusunda şikayet var mıdır?