



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Ahmet DAVUTOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın 98 ve İçtüzüğü'nün 96. maddeleri gereğince arz ederim. 30.03.2015

Levent GÖK
Ankara Milletvekili
CHP Grup Başkanvekili

1-10.11.2014 tarih, saat 10:30 ve 10.11.2014 saat 15:10'da numuneleri İvedik Su Arıtma Tesisi elemanları tarafından alınan numunenin kimyasal deney sonuçlarına göre Kesikköprü'den gelip İvedik Arıtma Tesislerine giren suyun 17.11.2014 tarih ve 16665 No'lu Raporuna göre, 250 olması gereken klorür miktarı 259; 250 olması gerekirken 400 çıkan fosfat miktarı ile standartlara göre 10 olması gerekirken 14,7 çıkan arsenik miktarı insan sağlığı açısından tehlike sınırları dahilinde bulunmasına rağmen neden gerekli önlemler alınmamıştır.

2-12.11.2014 tarih, saat 11:20 ve 12.11.2014 saat 14:30'da Beypazarı Arıtma Tesisi çıkışından Kimyasal deney için numuneleri İvedik Su Arıtma Tesisi elemanları tarafından alınan ve 25.11.2014 tarihinde 16814 No ile raporlanan deney sonuçlarına göre; 250 olması gerekirken 435 çıkan Sülfat miktarı; en fazla 10 olması gerekirken 17,5 mg/litre çıkan değerler karşısında halkın sağlığını korumak, gerekli önlemleri almak üzere ne işlem yapılmıştır?

3-Ortakdaki sonuçlar kurumunuzun yaptığı deney, analiz ve tahlillerin kimyasal ve mikrobiyolojik raporların resmi sonuçları olduğuna göre Ankara halkının sağlığını korumak üzere neden harekete geçilmemiştir? Sorumlular hakkında neden bir işlem yapılmamıştır?

4-Bu konuda bir soruşturma talimatı verecek misiniz?