

7/61348

21 Mayıs 2015

Sayı : 64272063-610-~~1387~~
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-61348)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 27.02.2015 tarih ve 43452547-120.00-217412 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili Sayın A.Levent TÜZEL'in tarafıma tevcih ettiği 7/61348 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

Ek : Önerge Cevabı (1 Sayfa)

**İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN A.LEVENT TÜZEL'İN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/61348)**

Sorular 1, 2, 3, 4, 5, 6:

Trabzon Çaykara ilçesi Köknar Kavlatan mevkiinde Tulpar İnşaat Sanayi Tic.A.Ş.'nin Balkodu 2 HES santral sahasında taşeron firma olan Öz Seda Rehabilitasyon Müh... Ltd. Şti.nin yapımını üstlendiği HES projesi kapsamında iletim tünelinin yapımı sırasında 15 Ocak 2015 tarihinde Erhan Aslan, Muhammed Işıklı, Nusret Er, Özgür Can Özyürek ve Lokman Çelik adındaki 5 işçiler çığ altında kalarak hayatını kaybetmiştir.

Bilirkişi Raporunda, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin hiçbirinin alınmadığı, şantiye sahasının çığ bölgesi olduğu, 5-10 gün arayla olaydan kısa bir süre önce de iki kez çığ düştüğü, işçilerin çığ düşme tehlikesini öngörerek şirket yetkililerinden çalışmayı durdurmalarını istedikleri ancak, talebi kabul etmediği ve çalışmayı sürdürme talimatı verdiği kaydedilmektedir.

Bu belirlemeler açıkça göstermektedir ki, şirket maliyeti düşürmek, işi kısa sürede teslim etmek için işçilerin hayatıyla oynamaktadır. İş cinayetleri genellikle cezasızlıkla sonuçlanmakta, gerekli denetim yapılmamaktadır. Patronların kâr hırsı ile devletin patronu koruyan, işçinin hayatını hiçe sayan politikaları daha kaç işçiyi hayatın dalından koparacaktır.

Köknar Köyü Muhtarı Abdullah Sevin, firmanın risk yaratan faaliyetlerine yönelik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile BİMER'e başvurarak durumu ilettiğini, dilekçede ÇED'e uygun çalışmadığını aktardığını açıklamıştır. Daha önce tünel girişinde çökme yaşandığı, projeye aykırı olarak tünel girişinin çığ düşebilen mevkiye doğru açıldığı iddialar arasındadır.

Konuyla ilgili olarak;

-Erhan Aslan, Muhammed Işıklı, Nusret Er, Özgür Can Özyürek ve Lokman Çelik'in ölümünden kimler sorumludur? Bu olayda Bakanlığınızın sorumluluğu nedir?

-Bölge coğrafi ve jeolojik olarak incelenmiş midir? Daha önce tünel girişinde çökme yaşandığı, projeye uygun olmadığı halde tünel girişinin çığ düşebilen mevkiye doğru açıldığı iddiaları doğru mudur?

-Bakanlığınız bölgede bu koşullar altında HES inşaatında işçi çalıştırıldığından haberdar mıdır?

-Köy muhtarı firmanın risk yaratan çalışmasını BİMER'e ve Valiliğe bildirmiş, işçiler çığ riskini öngörüp işin durdurulmasını istemişler ama hiçbir yetkili bunların sesini duymamış, dinlememiştir. Bu gibi acı olayların yaşanmaması için bu olaydan Bakanlığınız hangi sonuçları çıkarmıştır? Bu tür vakaların yaşanmaması için ne tür önlemler alınması gerekmektedir.

-Şirketin ÇED'e uygun çalışmadığı iddiaları hakkında inceleme yapılmış mıdır?

-Aynı bölgede kaç HES inşaatı bulunmaktadır? Buralarda kar-kış koşullarında çalışma devam etmekte midir?

Cevaplar 1, 2, 3, 4, 5, 6:

Trabzon ili Çaykara ilçesi Köknar köyü sınırları içerisinde yapılan Balkodu-2 Hidroelektrik Santrali (HES) inşaatında çığ düşmesi sonucunda meydana gelen olay Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından inceleme programına alınmış olup, söz konusu inceleme süreci devam etmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2012 yılında 17, 2013 yılında da 47 HES inşaatında iş sağlığı ve güvenliği bakımından teftiş yapılmış, bunların bir kısmında işin durdurulması/kısmi durdurulması ve idari para cezası uygulanması yönünde kanaat belirtilmiştir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Trabzon ili bölgesinde 64 HES projesi için lisans verilmiştir. Bunlardan 24 HES işletmeye geçmiş olup kalan 40 HES inşaatı devam etmektedir.