

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 64272063- 610 -121
Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-55658)


7 / 55 658
16 Ocak 2015

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 27.11.2014 tarih ve 43452547-120.00-204372 sayılı yazısı.

Van Milletvekili Sayın Özdal ÜÇER'in tarafıma tevcih ettiği 7/55658 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden alınan bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EK :
Önerge Cevabı (1 Sayfa)

Sorular 1, 2, 3, 4:

Van İl'i Çaldıran İlçesi Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde bulunan Arena Halı Sahası'nın elektrik sıkıntısı 1 yıldan fazla bir süredir devam etmektedir. Söz konusu halı sahanın yetkilileri hem VEDAŞ İl Müdürlüğüne hem de Çaldırandaki işletme birimine durumu defalarca bildirmiş; "sorunun trafo yetersizliğinden kaynaklandığı" cevabını almıştır. VEDAŞ'ın sorunun çözümü için hiçbir girişimde bulunmadığını gören halı saha yetkilileri; kendi imkânlarıyla trafo satın alarak sorundan kurtulmaya çalışmış; ancak buna rağmen elektrik sıkıntısı devam etmiştir. Bunun üzerine sorunun devam ettiğini yine defalarca VEDAŞ'ın ilgili birimlerine aktaran halı saha yetkililerine hem tatmin edici cevap verilmemiş hem de çözüm için hiçbir şey yapılmamıştır. Bu bağlamda;

- Söz konusu işletmenin kendi trafosunu temin etmesine rağmen; elektrik sıkıntısının hala devam etmesi nasıl açıklanabilir? Bu gelişmeye rağmen sorunun devam etmesinde kasıt bulunma ihtimali nedir?
- VEDAŞ tarafından bu yere verilen elektrik voltaj miktarı ne düzeydedir? Yeni trafoya rağmen sorun düşük voltajdan mı kaynaklanmaktadır?
- Bakanlığınızın vatandaşın yaşadığı benzer sorunlarla ilgili özel sektörün elinde bulunan üretim ve dağıtım şirketlerine ne tür yaptırımlarda bulunma yetkisi vardır?
- Bu olumsuzluğun düzeltilmesi ve varsa sorumluların tespit edilmesi için girişimde bulunacak mısınız?

Cevaplar 1, 2, 3, 4:

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden söz konusu hususlara ilişkin bilgi talep edilmiş olup Bakanlığımıza cevaben iletilen bilgide özetle; "Önergede konu edilen halı sahanın elektrik problemi 10.10.2014 tarihinde trafonun tesis edilmesi sonucu çözülmüştür. Halı sahanın enerji almakta olduğu enerji nakil hattı çıkışlarında gerilim değerleri 219 V olarak ölçülmüş olup, yapılan ölçüm sonuçlarının Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğine uygun olduğu tespit edilmiştir. 09.12.2014 tarihinde bahse konu halı sahaya gönderilen inceleme ekipleri tesiste bulunan tüm projektörleri devreye alarak ölçümler yapmışlardır. Yapılan ölçümler sonucunda, halı sahanın iç tesisatında aşırı düzeyde bir dengesiz yüklenme tespit edilmiş ve gerilim düşümünün nedeninin iç tesisattan kaynaklandığı belirlenmiştir. Yetkililere konuya ilişkin gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır." denilmektedir.