


GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
12.02.2015
Sayı: 2015/4513

61355

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Çağatay **KILIÇ** tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 02.02.2015


Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ
Ankara Milletvekili

Rize'nin Güneysu ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü İlçe Spor Salonunun çatısının üzerinde biriken kar nedeniyle çöktüğü bilgisi basında görüntüleri ile birlikte yer almıştır.

Buradan hareketle;

1. Başta stadyumlarımızı ve spor salonlarımız olmak üzere spor sahalarında facia ile sonuçlanabilecek benzer hadiselerin yaşanmaması adına çalışma ile denetimler yapılmakta mıdır?
2. Yapılıyorsa, bahse konu denetimler ne sıklıkta, kimler tarafından yapılmaktadır?
3. Anılan salon bu bağlamda en son ne zaman denetlenmiştir?
4. Bu denetimler sırasında çöken çatı ile ilgili herhangi bir olumsuzluk rapor edilmiş midir?
5. Anılan salonun çatısında biriken karlar neden temizlenmemiştir?
6. Çatı bir müsabaka sırasında çökse idi bunun sorumlusu kim olacaktı?
7. Benzer olayların yaşanmaması adına Ocak 2015 tarihi itibarı ile alınan tedbirler var mıdır? Var ise bu tedbirler hangileridir?