

7/2417



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

05 Nisan 2016

Sayı : 89456481/610/ 111
Konu : Yazılı soru önergesi (7/2417)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 11.03.2016 tarihli ve 24082 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde yer alan İzmir Milletvekili Sayın Müslüm DOĞAN tarafından verilen 7/2417 esas numaralı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte sunulmaktadır.
Gereğini arz ederim.

Süleyman SOYLU
Bakan

Ek: Cevap (1 sayfa)



İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN MÜSLÜM DOĞAN'IN 7/2417 ESAS NUMARALI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR

Bakanlığımız iş müfettişlerince yapılan teftiş sonucu düzenlenen 15.01.2015 tarihli idari tedbir raporuna istinaden alınan heyet kararıyla işyerinin tamamında işin durdurulmasına karar verilmiştir. Sonuncusu 27.05.2015 tarihinde olmak üzere değişik tarihlerde dört kez işveren tarafından noksan hususların giderildiği ve işin durdurulmasının kaldırılması talebi üzerine iş müfettişlerince anılan işyerinde inceleme teftişleri yapılmış, bu teftişler sonucunda işyerinin bazı bloklarında ve dükkânlarda işin durdurulması kararının kaldırılmasına, ancak bazı bloklarda ise işin durdurulması kararının devamına karar verilmiştir. Bahsi geçen kaza olayı, durdurma kararının devam ettiği bloklarda meydana gelmiştir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 25'inci maddesi ile İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik hükümleri gereği, heyet tarafından alınan işin durdurulmasına ilişkin kararlar, mülki idare amirinin emriyle kolluk kuvvetlerinin marifetiyle gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, 6331 sayılı Kanunun 25'inci maddesinin 8'inci fıkrası uyarınca, "İşyerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren veya işveren vekillerine üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir." hükmü uyarınca, durdurma kararının kaldırılması talebine istinaden veya şikayet, ihbar üzerine yapılan teftişlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren/işveren vekilleri hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmaktadır.

Söz konusu kaza, Bakanlığımız iş müfettişleri tarafından incelenmeye alınmış olup, yapılan inceleme henüz tamamlanmamıştır.

İşyerlerinde kullanılan asansör tipi iş ekipmanlarının ilgili mevzuatta belirtilen gerekleri karşılamaması, özellikle ilgili standartlara uygun olmaması, belirlenen periyotlarda bakım, kontrol ve testlere tabi tutulmaması, hatalı kurulum, kullanım ve söküm, söz konusu ekipmanları kullananlara yeterli eğitimlerin verilmemesi gibi hususlar, bu tür kazaların yaşanmasında en önemli etkenlerdir. Bakanlığımızca işyerlerinde yapılan teftişlerde asansör gibi işyerlerinde kullanılan ekipmanlara ilişkin iş sağlığı ve güvenliği hususları, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında denetlenmektedir. Bunun yanı sıra, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da, asansörlerin kullanımı, kontrolleri, hizmet şartları gibi hususlar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği ile Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında denetlenmektedir.