



T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

7/5913
616-147

Sayı: 48335108.610.01/ 185311
Konu: Soru Önergesi (7/5913)

20.8/2016

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 07.06.2016 tarihli ve 40265 sayılı yazı.

İlgi yazı ekinde alınan, Muğla Milletvekili Akın ÜSTÜNDAĞ' ın, Seben Taşlıyayla Göleti Sulama Projesinin son durumuna ilişkin, 7/5913 esas numaralı yazılı soru önergesi, Bakanlığımca incelenmiş olup, cevabi yazı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.


Prof. Dr. Veyssel EROGLU
Bakan

EK:
Cevabi Yazı (.1. sayfa)

MUĞLA MİLLETVEKİLİ AKIN ÜSTÜNDAĞ'IN
7/5913 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN CEVABI

SORU 1. *Yapım aşamasında bölge halkına söz verilmesine rağmen Seben Ovası'ndaki tarım arazilerinin tamamının sulanmamasının sebebi nedir?*

SORU 2. *Seben Ovasındaki arazilerin sulanmamasından dolayı mağdur olan köylülerin mağduriyetinin giderilmesi için bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?*

SORU 3. *Taşlıyayla Göleti'nde yapılan HES'lerin ovanın tamamının sulanmamasındaki etkisi nedir?*

SORU 4. *Sulama yapılmadığı için tarımsal verim kaybı ne kadardır?*

SORU 5. *Söz konusu gölet ve sulama tesislerinin kullanım ömrü belirlenmiş midir?*

SORU 6. *Bu gölet ve sulama tesislerinde mil birikimi için öngörülen süre nedir?*

CEVAP 1-6. Seben ilçesi sınırlarında DSİ Genel Müdürlüğümüzce işletmeye alınmış herhangi bir sulama tesisi ve işletmeye alınmış böyle bir gölet bulunmamaktadır. Söz konusu tesis, taşkından koruma maksadıyla, Bolu İl Özel İdaresi tarafından inşa edilmiş bir tersip bendidir. Tesis, gölete dönüştürülmesi ve sulama şebekesinin yapımı için 2015 yılı sonunda İdaremize devredilmiştir. Ekonomik olarak sulanabilir tüm araziler bu proje kapsamında sulanabilecektir.

Seben Taşlıyayla Göleti sulama sisteminin bir an önce devreye girmesi için çalışmalar devam etmektedir. Gölette öncelikle tarımsal sulama hedeflenmekte olup, sulamadan geriye kalan suların enerjisi alınacaktır. Bu sebeple HES'lerin Seben Ovasının sulanmasında etkisi bulunmamaktadır.

