

T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı :89456481-610-E.7211
Konu :Yazılı Soru Önergesi (7/9563)

GÜNLÜDÜR
10.02.2017

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 14.12.2016 tarihli ve 72082 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde yer alan Van Milletvekili Sayın Nadir YILDIRIM tarafından verilen 7/9563 esas numaralı yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmaktadır.
Gereğini arz ederim.

 e-imzalıdır

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Bakan

Ek : Cevap (1 sayfa)

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.

Evrak Doğrulama Kodu : HQTZWOPYTTKSHMBMTOS Evrak Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr>
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA
Telefon: (312) 296 64 22
Faks: (312) 213 89 44

Bilgi için:Sinan ARSLAN
Şef
Telefon No:(312) 296 64 31

VAN MİLLETVEKİLİ SAYIN NADİR YILDIRIM'IN 7/9563 ESAS NUMARALI YAZILI
SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR

Bakanlığımızca işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği ile işin yürütümü yönünden denetimler yapılmakta ve bu denetimler sonucunda tespit edilen hususlar ile ilgili mevzuatta belirtilen idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Meydana gelen kaza hakkında inceleme yapmak üzere Bakanlığımız tarafından iş müfettişi görevlendirilmiştir.

Diğer taraftan, kazanın meydana geldiği maden ocağında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Maden Kanununun 29'uncu maddesi kapsamında durdurma uygulanmıştır.

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği kapsamında;

- Üç boyutlu yer altı çalışma planının elektronik ortamda hazırlanması,
 - Başyukarılarda insan ve malzeme yollarının ayrılması,
 - Madenlerde insan naklinin yapıldığı yollarda eğimin 18 dereceyi geçmemesi, geçmesi halinde ise mekanik taşıma yapılması,
 - Havalandırma verilerinin ölçüm istasyonları vasıtasıyla kayıt altına alınması,
 - Merkezi izleme sistemine bağlı oksijen, metan, karbonmonoksit, hidrojen sülfür, sıcaklık ve hava hızı değerlerini ölçecek sensörlerin belirtilen yerleştirilmesi,
 - Ocakta yeterli sayıda metan, karbonmonoksit, oksijen ve hidrojen sülfür gazlarını ölçecek özellikte kalibre edilmiş seyyar gaz ölçüm cihazları bulundurulması,
 - Grizulu veya yangına elverişli kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda, tüm çalışanlara çalışma süresince, yanlarında her halükarda en az 30 dakika kullanım süresi olan oksijen ferdi kurtarıcısı sağlanması,
 - Yeraltı kömür ocaklarında gaz degajı riskinin değerlendirilmesi ve bu hususların sağlık ve güvenlik dokümanında yer alması
 - Madenlerde kendiliğinden yanmaya karşı bekleme barajları ve kontrol sondajlarının yapılması,
 - Faaliyet alanları ile yeryüzüne çıkış ağzı arasında oksijenli ferdi kurtarıcı değişim istasyonları kurulması,
 - Yeraltında çalışanların takibini sağlayacak personel takip sistemi zorunluluğu,
 - Bant konveyörlerin yangına karşı korumalı (antistatik ve alev yürütmez) olması,
 - Madenlerde altı ayda bir acil durum tatbikatlarının yapılması ve görüntülerin kayıt altına alınması,
 - Kömür içerisinde ilerlenirken yapılacak tahkimatın yanmaz malzemeden olması,
 - Acil bir durumda çalışanların yerüstüne çıkmalarını kolaylaştırmak için uygulanan "hayat hattı" kurulması,
- gibi değişiklikler yapılmıştır.