



7/15348

G.K.16

T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Sayı: 48335108.610.01/225379

25/10/2017

Konu: Soru Önergesi (7/15348)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 20.07.2017 tarihli ve 110362 sayılı yazı.

İlgi yazı ekinde alınan Tekirdağ Milletvekili Candan YÜCEER'in, Çokal Barajı'nda oksijen düzeyinin düşmesine ve barajdaki kirliliğe ilişkin, 7/15348 esas numaralı yazılı soru önergesi, Bakanlığımca incelenmiş olup, cevabi yazı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK:

Cevabi Yazı (.1 sayfa)

TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ CANDAN YÜCEER'İN
7/15348 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN CEVABI

SORU 1. *Yıllık 14 milyar litre içme suyu sağlayan ve 10.660 hektarlık bir alana sulama hizmeti veren Çokal Barajındaki oksijen düzeyinin düşmesine hangi faktörler sebep olmuştur? Bakanlığınızca yapılan analizlere hangi bulgulara rastlanmıştır? Buna ilişkin hangi önlemlerin alınması planlanmaktadır?*

SORU 2. *2012-2017 yılları arasında ve yıllar itibariyle kaç tahlil yapılmıştır? Yapılan tahlillerde baraj gölünde kimyasal, fiziksel, biyolojik özelliklerde değişim gözlenmiş midir?*

SORU 3. *Çokal Barajından alınan numuneler Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenmiş olan su kalite kriterlerine uygun mudur? Organik ve kimyasal kirleticiler veya ağır metal tespit edilmiş midir?*

SORU 4. *Çokal Barajını besleyen Kocadere'ye atıklarını boşaltan sanayi tesisi mevcut mudur? Kocadere'den alınan numunelerde fekal, organik veya kimyasal kirleticilere rastlanmıştır mıdır?*

SORU 5. *Çokal Barajına yakınlarda bulunan bir peynir fabrikası tarafından peynir altı sularının deşarj edildiğine ilişkin çevre köylülerin öne sürdüğü iddialar araştırılmış mıdır? Bu iddialara ilişkin bulgular tespit edilmiş midir?*

CEVAP 1-5. Çokal Baraj Gölünde ortaya çıkan balık ölümlerinin Çayırılar Deresi kuyruk suyu mevkiinde gerçekleştiği tespit edilmiştir. Balık ölümlerinin yaşandığı bölge ile Baraj su alma yapısı arasında yaklaşık 20 km mesafe bulunmakta olup Baraj gölüne gelen diğer iki dere (Sağlamtaş ve Aksakal) ve buralara ait kuyruk sularında balık ölümü gözlenmemiştir.

Çokal Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi laboratuvarında, balık ölümlerinin yaşandığı 4-5 Temmuz 2017 ile sonrasındaki 10 Temmuz 2017 tarihlerinde arıtma tesisi girişi ham su analiz sonuçları incelendiğinde giriş suyu (ham su) parametrelerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Türkiye'deki İçme Suyu Kaynaklarının ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi kapsamında 2016 yılı yaz dönemi numunesiyle yapılan analiz sonuçları "İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik" ekine göre değerlendirildiğinde sıcaklık parametresi için A2 kalite sınıfı (fiziksel arıtma, kimyasal arıtma ve dezenfeksiyon ile içilebilir su kalitesi) tespit edilmiştir.

Proje kapsamında yağışlı dönemde alınan numuneler ile yapılan analiz sonuçlarının ortalamasına göre ise Toplam Organik Karbon (TOK) parametresi için A2 kalite sınıfı tespit edildiği görülmüştür. Aynı şekilde 4 dönem ortalamasına bakıldığında da TOK parametresinin A2 sınıfına girdiği tespit edilmiştir. Diğer bütün parametrelerin A1 kalite sınıfında (basit fiziksel arıtma ve dezenfeksiyon ile içilebilir su kalitesi) olduğu tespit edilmiştir.

Çokal Barajının içme suyu kaynağı olması nedeniyle su kalitesi analizleri, İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik kapsamında değerlendirilmektedir. Yapılan analizlerde ağır metal konsantrasyonu A1 kalite sınıfı için belirlenen değerin çok altında tespit edilmiştir. Organik kirleticilerde TOK dışındaki bütün parametreler A1 kalite sınıfında tespit edilmiştir.