



T.C.
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/ 9763
GK. 71

Sayı : 44697349-610.01/17151
Konu : Artvin Milletvekili
Sayın Uğur BAYRAKTUTAN'ın
yazılı soru önergesi


24 Şubat 2017

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 19.12.2016 tarihli ve 43452547-120.07-72946 sayılı yazınız.

Artvin Milletvekili Sayın Uğur BAYRAKTUTAN'ın 7/9763 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


Ahmet ARSLAN
Bakan

EK :1) Cevap formu (1 Sayfa)

Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA
Telefon: 203 13 66
E-posta: sgbl@udhb.gov.tr

Faks: 213 07 60
İnternet Adresi: www.udhb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi alınacak kişi:
T.TEMİZKAN
Şef

Bağlı Kuruluşlar



İlgili Kuruluşlar



İlişkili Kurum/Kuruluşlar





**ARTVIN MİLLETVEKİLİ SAYIN UĐUR BAYRAKTUTAN'IN
7/9763 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI**

Türk Hava Yollarının 2 Aralık 2016 cuma günü TK 2158 sefer sayılı saat 15.00'da İstanbul'dan Ankara'ya hareket eden uçaĐı Ankara'da anılan saatlerde Otonomi açılıŖına Cumhurbaşkanının katılacağından dolayı, iniŖ yapması beklenen saatte gerçekteŖmeyeceĐi uçak havadayken duyuruldu. Benimde yolcusu olduĐum uçaĐın yakıtının bitmemesi halinde Elazığ veya Konya'ya inebileceĐi duyurusu da yapıldı. Hava'da 35-40 dakikaya yakın dolandıktan sonra uçaĐımız nihayetinde Ankara'ya iniŖ yaptı.

Bu bağlamda;

SORULAR:

1-Sivil Havacılık kuralları dahilinde bir açılıŖ nedeni ile uçaĐın 35-40 dakika hava kalıp, yolcularına baŖka bir ile yakıtın yetmesi halinde iniŖ yapılacağı duyurusunun yapılmasını doĐru buluyor musunuz? Nasıl deĐerlendiriyorsunuz?

2-UçaĐın planlanan saatte Ankara'ya inmemesinin nedenini açıklar mısınız?

3-Söz konusu uçuŖun gecikmesinden kaynaklı yaŖanan maĐduriyetlerin sorumlusu kimdir?

4-UçuŖ esnasında yolcuların yaŖadıĐı korku ve kaosu neden nereden kaynaklanmaktadır? Bu talimatı kim, hangi gerekçe ile vermiŖtir?

CEVAPLAR:

Soru önergesinde bahsi geçen uçuŖun gerçekteŖtirildiĐi zaman diliminde geçerli, EsenboĐa Havalimanı iniŖ/kalkış trafiklerini etkileyebilecek herhangi bir NOTAM ilanı bulunmamaktadır.

Türk Hava Yolları 2158 sefer sayılı uçaĐının İstanbul'dan saat 15:34'de kalkış yaptığı ve EsenboĐa Havalimanına saat 16:28'de iniŖ yaptığı dikkate alındığında, uçuŖ süresinin 54 dakika olduĐu, anlaşılmaktadır.

İniŖte ve kalkışta yoğunluĐa baĐlı olarak talimat, Hava Kontrol Merkezi (ACC) tarafından verilmekte olup, bu kapsamda uçaĐın iniŖine müsaade edilmiŖtir.

