



7/20811

**T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI**

Sayı : 25388436/ 95 - 168574
Konu : Yazılı Soru Önergesi

13.03/2018

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Gaziantep Milletvekili Sayın Mehmet GÖKDAĞ'ın tarafımıza tevcih ettiği 7/20811 esas numaralı yazılı soru önergesine verilen cevaplar ekte takdim edilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Osman Aşkın BAK
Gençlik ve Spor Bakanı

Ek: Cevabî yazı (1 sayfa)

**GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET GÖKDAĞ
TARAFINDAN VERİLEN 7/20811 ESAS NUMARALI
SORU ÖNERGESİNİN CEVABI**

Gaziantep ilindeki mevcut öğrenci yurdumuzun depreme dayanıksız olması göz önünde bulundurularak, muhtemel bir depremde yurttan kalan öğrencilerin can güvenliğinin tehlikeye atılmaması amacıyla; Gaziantep Üniversitesine ait arsa üzerinde, ruhsatlı proje ve eklerine uygun olarak Üniversitenin kontrollüğü altında yaptırılan ve Üniversitenin mülkü olan yurt binaları, **Bakanlığımız tarafından 15 yıl süreyle kiralanmıştır**. Yurt binalarının yapımı, kontrollüğü ve kabulü, mal sahibi olan Üniversite Rektörlüğünün uhdesinde bulunduğundan, konuyla ilgili sorumluluk da bu Kuruma ait bulunmaktadır.

Binalar, *Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı* tarafından, 10.08.2016 ve 11.08.2016 tarihlerinde yerinde yapılan incelemeler sonucunda, geçici kabulünün yapılması uygun görülerek, 15.08.2016 tarihinde onaylanmıştır

14.08.2016 tarihli **teknik raporda**, bahse konu yurt binaları ve sosyal donatılar için, *“Yürürlükteki Deprem Yönetmeliğine uygun olarak yapılan binalarda, TSE standartlarına uygun malzemeler kullanıldığı, yurt binası olarak kullanılmasında fenni ve sağlık yönünden bir mahsur olmadığı”* belirtilmiştir.

Dolayısıyla, YURTKUR tarafından 15 yıllığına kiralananan yurt binalarının; imalat bakımından denetime tabi tutulduğu, yürürlükte bulunan yurt ve bina yapımı ile ilgili mevzuatlara uygun projelendirildiği ve yapıldığı görülmektedir.

Sonuç itibariyle, soru önergesinde iddia edilenlerin aksine, *binalarda; kullanıma engel olacak, can ve mal güvenliğini tehdit edecek şekilde yapısal bozukluklar bulunmamaktadır*.