



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda belirtilen sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayın **Fuat OKTAY** tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu; Anayasanın 98. ve İçtüzüğü'nün 96. ve 99. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim.

Uğur BAYRAKTUTAN

Artvin Milletvekili

Artvin-Şavşat yolu standartlara uygun olmadığından dolayı birçok trafik kazalarına sebep olmaktadır. Yol kenarlarında demir bariyerlerin olmaması özellikle yoğun kış koşullarının yaşandığı bölgede büyük tehlikelere, trafik kazalarına sebebiyet vermektedir. O nedenle Artvin – Şavşat karayolunun biran önce standartlara uygun hale getirilmesi, demir bariyerlerin ivedilikle yapılması büyük önem arz etmektedir.

Bu bağlamda;

- 1- Artvin – Şavşat karayolunda sıklıkla yaşanan trafik kazalarının sebepleri nelerdir?
- 2- Artvin – Şavşat karayolu iddia edildiği gibi standartlara uygun değil midir? Konu ile ilgili bir inceleme başlatmayı düşünüyor musunuz?
- 3- Artvin – Şavşat karayolu yol kenarlarında neden demir bariyerler yoktur? Ne zaman demir bariyerler yapılacaktır?