



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/12264
G.K. 143

24 Eylül 2019
GÜNLÜDÜR


Sayı : 64272063-610- 18651
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-12264)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : a) Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanlığı'nın 14.06.2019 tarihli ve 43452547-120.07-478737 sayılı yazısı
b) Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'nın 01.07.2019 tarihli ve 48360949-610-E.107299 sayılı yazısı

Niğde Milletvekili Sayın Ömer Fethi GÜRER'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY'a tevcih ettiği, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY'ın da kendileri adına tarafımca cevaplandırılmasını tensip ettikleri, 7-12264 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Fatih DÖNMEZ
Bakan

Ek :7-12264 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 sayfa)

Dağıtım:

Gereği:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Bilgi:

Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığına



**NİĞDE MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖMER FETHİ
GÜRER'İN YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI**

DÖNEM
27-2

ESAS NO
7-12264

Soru:

Rus Rosatom şirketi tarafından Mersin-Akkuyu'da inşası devam eden Türkiye'nin ilk nükleer santralinin reaktörün oturacağı yerde çatlaklar oluştuğu ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından müdahale edilerek onarımı sağlanmıştı. Kamuoyuna yansıyan son bilgide tekrardan reaktörün oturacağı yerde çatlaklar meydana geldiği bildirilmektedir.

-Yukarıda bahsedilen aksaklıklarla alakalı olarak santralin faaliyete geçmesiyle beraber herhangi bir tehlikeye mahal verebilecek bir durum söz konusu mudur?

Cevap:

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasının zemin özellikleri her bir yapı için incelenmiş ve inşaatla kullanılan beton tasarımı mevcut saha koşulları dikkate alınarak yapılmış olup bahse konu tesisler Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) ile bağımsız yapı denetim kuruluşları tarafından sürekli olarak denetlenmekte ve izlenmektedir. Akkuyu NGS'nin imalat sürecine ilişkin olarak; NDK tarafından ulusal ve uluslararası standartlarda izin verilen limitler ve tasarım marjları çerçevesinde, reaktörde nükleer güvenliği tehlikeye sokacak bir durum söz konusu değildir.