



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/11735-615-142

01 Ekim 2019

GÜNLÜDÜR


Sayı : 64272063-610-19115
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-11735)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 17.06.2019 tarihli ve 43452547-120.07-489227 sayılı yazısı
b) Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı'nın 01.07.2019 tarihli ve 48360949-610-E.104284 sayılı yazısı

Mersin Milletvekili Sayın Fatma KURTULAN'ın Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY'a tevcih ettiği, Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY'ın da kendileri adına tarafımda cevaplandırılmasını tensip ettikleri, 7/11735 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Fatih DÖNMEZ
Bakan

Ek :7-11735 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 sayfa)

Dağıtım:

Gereği:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Bilgi:

Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığına



**MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN FATMA
KURTULAN'IN YAZILI SORU ÖNERGESİ VE
CEVAPLARI**

DÖNEM
27-2

ESAS NO
7-11735

Sorular:

2010 yılında Rusya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşasında reaktörün oturtulacağı temele dökülen betonlarda çatlak oluştuğu ortaya çıkmıştır. 2018 yılı Temmuz ayında oluşan çatlaklar, kamuoyuna açıklanmadan onarılmaya çalışılsa da ilerleyen günlerde tekrar çatlaklar oluşmuştur. Gelişmiş ülkeler hali hazırda nükleer enerji santrallerinden kaçınırken, Türkiye’de nükleer güç santralinin inşa edilmesi kamuoyunda tepki almasına karşın projeden vazgeçilmemiştir. Hali hazırda nükleer santral reaktörünün oturtulacağı zeminin sağlam olmadığı, iki kez onarıldığı kamuoyundan gizlenmiştir.

Bu bağlamda;

-Akkuyu Nükleer Güç Santrali reaktörünün oturtulacağı temeldeki çatlak reaktörde hangi etkilere neden olacaktır?

-Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde meydana gelecek herhangi bir kaza veya sızıntı ne kadarlık bir alanı etkileyecektir?

-Akkuyu Nükleer Güç Santrali sorunsuz çalıştırıldığı takdirde bile ne tür çevresel etkilere sebep olacaktır?

Cevaplar:

Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasının zemin özellikleri her bir yapı için incelenmiş ve inşaatta kullanılan beton tasarımı mevcut saha koşulları dikkate alınarak yapılmış olup, sahada yapılan inceleme ve denetimlerde bir sorunun olmadığı görülmüştür.

Kazaların ne kadarlık bir alanı etkileyebileceği kazanın türü ve sınıfı ile orantılıdır.

Radyolojik veya nükleer herhangi bir kaza olasılığına karşı ulusal ölçekte müdahaleyi yürütmek amacıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ile uyumlu olan Ulusal Radyasyon Acil Durum Planı (URAP) hazırlanmış ve Cumhurbaşkanlığı makamının 06.04.2019 tarihli oluru ile yürürlüğe girmiştir.

Nükleer tesislerin yer değerlendirme, tasarım, inşaat, işletmeye alma, işletme, işletmeden çıkarma ve sahanın düzenleyici kontrolden çıkarılması aşamalarında ve acil durumlarda iyonlaştırıcı radyasyonun zararlı etkilerinden korunmasına ilişkin uyulması gereken hususlar 29.05.2018 tarihli 30435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Nükleer Tesislerde Radyasyondan Korunma Yönetmeliği kapsamında Nükleer Düzenleme Kurumunca denetlenmektedir.

Nükleer santraller rutin işletme koşullarında halka ve çevreye etkisi olmayacak şekilde tasarlanmaktadır.