



T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

07 Şubat 2019

Sayı : 30824082/610- **32053**
Konu : Yazılı soru önergeleri

.../.../2019

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekillerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları, Bakanlığımıza geliş tarih-sayıları ile konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Murat KURUM
Bakan

EKLER:

- Liste (1 Adet- 2 Sayfa)
- Cevap yazısı (28 Adet, 37 Sayfa)

7/5433
9K 45

BURSA MİLLETVEKİLİ
SAYIN NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU'NUN
TBMM 7/5499 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT
SORULAR VE CEVABI

SORULAR:

Plansız ve denetimden uzak sanayileşmenin olumsuz etkileri sadece tarım alanlarında hissedilmiyor. Bu durumdan akarsuların da olumsuz etkilendiği gözlenmektedir. Gecekondular gibi oluşan birçok sanayi bölgesinde arıtma olmasına rağmen bazı sanayicilerin kural dışına çıkarak atıkların çevreden geçen dereleri akıttıkları izlenmektedir. Bu durum birkaç gün önce Bursa'nın Keşte ilçesinden geçen Mandras Deresi'nde de gözlenmiştir. Bu bağlamda;

- 1- Mandras Deresi'nin renginin kızıla dönüşmesinin nedeni nedir?
- 2- Derede gözlenen bu durum üzerine bakanlığınıza bağlı il müdürlüğü herhangi bir işlem yapmıştır?
- 3- Yapmış ise Mandras Deresi'ndeki bu değişimin sorumluları kimlerdir?
- 4- Mandras Deresi'nin renginin kırmızıya dönüşmesine neden olan atıkların çevredeki fabrikalarla bir ilgisi var mıdır?
- 5- Kestel ve Gürsu Sanayi Bölgeleri'nin atık sularını toplayan Yeşil Çevre Arıtma Tesis'i'ni kullanmayan çevrede kaç fabrika vardır?
- 6- Atıklarını arıtma tesisi yerine akarsulara bırakan fabrikalar hakkında bugüne kadar yapılan bir işlem söz konusu mudur?

CEVAP:

Mandras Deresinin renginin değiştiğine dair Bakanlığımıza ulaşan şikayete istinaden yapılan incelemede; renk değişiminin BUSKİ Genel Müdürlüğüne ait olan yağmur suyu hattından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Derenin suyunun bu yağmur suyu hattı çıkışından sonra renk değiştirdiği gözlenmiştir.

Mandras Deresindeki yağmur suyu hattından renkli su deşarjının gözlenmesine istinaden yağmur suyu hattının mülkiyet sahibi ve aynı zamanda bakım, onarımı ve bağlantıların kontrolünden sorumlu kuruluş olan BUSKİ Genel Müdürlüğüne resmi yazı ile söz konusu durum iletilerek atıksu deşarj eden noktanın tespit edilmesi istenmiştir.

Yağmur suyu hattı, Kestel İlçesinde yer alan Kestel Organize Sanayi Bölgesi ile kentsel yağmur sularının toplanarak, dereye deşarj edilmesi için oluşturulmuş bir altyapıdır. Kestel Kaymakamlığında Mandras Deresinin kirliliği ile ilgili olarak toplantı düzenlenmiş ve kirliliğin hangi nokta veya noktalardan karıştığının tespit edilmesi için Kestel Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, BUSKİ Genel Müdürlüğü, S.S. Yeşil Çevre Atıksu Arıtma Tesis'i ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca ortak denetimler yapılmıştır. Bu denetimler neticesinde yağmur suyu hattına atıksu deşarjı gözlenen tesislere idari yaptırım uygulanmış, yağmur suyu hattına atıksu karışması söz konusu olan tesislerden iyileştirmeler istenmiş, geri dönüşleri kontrol edilmiştir. Ayrıca, işletmelerin tamamına Mandras Deresinde oluşan kirlilik anlatılarak yağmur suyu hatlarına atıksu deşarj edilmemesi hususunda uyarılarda bulunulmuştur.

Bakanlığımızca ülke genelinde 256 atıksu arıtma tesisine ait çıkış suları Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri (SAİS) istasyonları ile 7/24 gerçek zamanlı izlenerek, veriler Bakanlığımız Merkezi Veri Tabanına aktarılmaktadır. Bu veriler sayesinde sistemin alarm durumlarında numune alması sağlanarak arıtma tesislerinde uzaktan ve etkin denetim mekanizması (teknolojik denetim) geliştirilmiştir. Bursa ilinde SAİS kurulu tesis sayısı 13 adettir.

Mandıras Deresine direkt atıksu deřarjı olan bir tesis bulunmamaktadır. Kestel ve Grsu İlesinde yer alan Organize Sanayi Blgelerinde, S.S. Yeřil evre Atıksu Arıtma Tesisine baėlı olmayan ve Mandıras Deresine deřarjı olan fabrika bulunmamaktadır.

Mandıras Deresine atıksu deřarjı olan bir iřletme bulunmadıėından herhangi bir iřletmeye idari yaptırım uygulanmamıř olup ancak, yaėmur suyu kanalına deřarjı tespit edilen bir iřletmeye 58.351,00 TL. idari yaptırım uygulanmıřtır.

