



T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı

Tarih : 20 Şubat 2019
Sayı : 7327

9294

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki sorularımın T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı sayın Fatih DÖNMEZ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ederim.19.02.2019

Süleyman GİRGİN

Muğla Milletvekili

Muğla ilimize bağlı, Milas ilçesi Türbe grup köylerinin bulunduğu Yumrutaş mevkiinde özel bir açık maden ocağında yaşanan heyelan sonrası 3 işimiz hayatını kaybetmiştir.

Açık işletme yöntemi ile yapılan madencilik faaliyetlerinde, çalışmalara başlamadan önce etüt-proje ve fizibilite çalışmaları yapılır. Sahadan alınan numuneler üzerinde yapılan bilimsel testler sonucunda arazideki jeolojik formasyonların jeomekanik özellikleri belirlenir. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre sahada uygulanacak basamak geometrisi ve şev dizaynı belirlenir. Basamakların yükseklik, genişlik ve eğimleri tespit edilir. Buna göre işletme projesi hazırlanarak MİGEM'e sunulur. MİGEM projeyi inceler ve uygun bulur ise projeyi onaylayarak işletmeye geçilmesine izin verir. Sahada açık işletme faaliyetine başlandığında etüt çalışmaları sonucunda belirlenen değerlere göre oluşturulan bu işletme projesine göre faaliyetler yürütülür.

Daimi nezaretçiler de işin projesine ve mevzuatlara uygun yürütülüp yürütülmediğini takip eder. Eğer projeye uygun yürütülmez ise işi durdurma yetkisine sahiptir ve derhal MİGEM'e haber verebilir. Ancak daimi nezaretçilerin maaşını patrondan aldığı için böyle bir uygulama yapması imkansız olduğu da bir başka gerçektir. Sistemin daha rahat işlemesi için bu konuda daha önce Maden Mühendisleri Odası daimi nezaretçilerin maaşlarını havuzdan alması yönünde teklifleri kabul edilmemiştir.

Maliyetleri düşürmek için de işletmeciler firmalar madeni ucuz yollardan üretme yollarına giderek kazalara adeta davetiye çıkarmaktadırlar. İlgili kurumlar bu duruma müdahale etmeli ve gerekli düzenleme yapılmalıdır.

995

Bu tür açık işletmelerde, kazıla bilirliği kolaylaştırma için delme patlatma yapılarak çalışılmaktadır. Bu patlatmalar çevreye de zarar vermektedir.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre çalışma alanında doğru dürüst şevlendirme ve basamak oluşturulmadan çalışıldığı, düşen / kayan blokların haftalardır "ben düşeceğim" diye kendini gösterdiği ancak yetkililerin daha az para harcayarak üretim yapma hevesi veya birşey olmaz mantığı nedeniyle göz göre göre bu kazanın olduğu iddia edilmektedir.

Bu bağlamda;

1-Bu sahada böyle bir etüt çalışması yapılmış mıdır?

2-Sahanın işletme projesine uygun çalışıp çalışmadığı denetimlerde dikkate alınmış mıdır?

3-Mevcut sahada MİGEM'den ve diğer ilgili kurumlardan gerekli izinler alınmış mıdır, eğer izinler alındı ise projesine uygun çalışılmış mıdır?

4-MİGEM ve Çalışma Bakanlığı tarafından yapılması gereken denetimler zamanında yapılmış mıdır ve hangi kriterlere göre denetim yapılmıştır?

5-Maden Kanununa göre olması gereken; Çalışanların Zorunlu Ferdi Kaza sigortaları var mıdır? Eğer yok ise MİGEM burada çalışmayı neden durdurmamıştır?

6-Sahanın daimi nezaretçisi var mıdır?

7-Daimi nezaretçi sürekli ocakta mıdır, yoksa sadece prosedür yerine gelsin diye gösterilen bir daimi nezaretçi midir?

8-Bahsi geçen maden ruhsatının hukuki durumu nedir? Firmanın kendi ruhsatı mıdır, yoksa firma rödovansçı mıdır?

9-Ruhsatın Kömürcüoğlu gruba ait olduğu, ancak kaza mahallinde çalışan firmanın taşeron olduğu söylentileri vardır. Eğer öyleyse, bu kaza, ehil olmayan insanların işi bilmeden ucuz işçilikle ve ucuz üretim sağlama hırsının bir sonucu mudur?

10-Mevzu bahis madende Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müfettişleri ve MİGEM yetkilileri tarafından en son ne zaman bir denetim yapılmıştır?