



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.

Süleyman BÜLBÜL

Aydın Milletvekili

Aydın ilinde bulunan Jeotermal Elektrik Santrallerinden (JES) mevzuata uygun işletilmemesi ve denetlenmemesi telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurmaktadır. JES'lerde üretim sırasında çıkan asitli çamur olarak adlandırılan akışkanların bertaraf çukurlarına doğru şekilde aktarılmadığı bunun yerine Menderes Nehrine boşaltıldığı, nehirde taşınan suyun tarımda kullanıldığı ve bu nedenle tarım ürünlerinde yüksek miktarda ağır metaller bulunduğu kamu kurumları ve bu konuda çalışan STK'ların raporlarına yansımıştır.

Bu kapsamda;

- 1- Aydın'daki JES'lerden elektrik üretimi sırasında çıkan akışkanların (asitli çamurlar) miktarı nedir?
- 2- Nihai olarak çökertme kuyularında kalan akışkanlar ne yapılmaktadır?
- 3- Bu akışkanların ne kadarı bertaraf çukurlarına aktarılmakta? Bu tesisler hangileridir?
- 4- Akışkanların bertarafı için kullanılan başkaca yöntemler var mıdır, varsa nedir?
- 5- Aydın'daki JES'lerden elektrik üretiminde kilovatsaat başına ne miktarda asitli çamur ortaya çıkmaktadır?
- 6- Aydın'daki JES'ler ne kadar süreyle denetlenmektedir? Aydın'daki JES sahaları son hangi tarihte denetlenmiştir?