

7/6656-614-63



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı :54045643-610-1-378
Konu :Yazılı Soru Önergesi

26/06/2019

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 19.12.2018 tarihli ve 43452547-120.07-E.400129 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Mardin Milletvekili Sayın Tuma ÇELİK'e ait 7/6656 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.


Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Bakan

Ek: Cevabi Görüş 7/6656 (1 sayfa)



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**MARDİN MİLLETVEKİLİ SAYIN TUMA ÇELİK'E AİT 7/6656 ESAS NUMARALI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

“Dere Yatakları ve Taşkınlar” konulu Genelge’nin 14’üncü maddesinde ‘‘Kadastro çalışmaları sırasında dere yataklarında tabii akışa imkân verecek ve kendiliğinden oluşmuş dere yatağı kesiti tescil dışı bırakılarak, derenin tabii akışına tahsis edilecektir. Dere yatak genişliğinin tespitinde DSİ’nin bilgisi ve görüşü doğrultusunda uygulama gerçekleştirilecektir. Kadastro çalışması tamamlanmış olan sahalarda münferit tescil çalışmaları halinde de aynı usul ve esaslar uygulanacaktır’’ hükmü bulunmaktadır.

Meydana gelen olay, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce oluşturulan heyet tarafından incelenmiştir. Olayın başlangıcından itibaren gerekli bütün tedbirler alınmış olup, olayda can ve mal kaybı bulunmamaktadır.

Göletin onarım işi, DSİ tarafından 2018 yılında Doğal Afet Onarımları kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilmiş ve sözleşme süresi içinde iş tamamlanarak geçici kabul aşamasına getirilmiştir.

Malzeme ocağı seçimi sırasında örselenmiş numuneler üzerinde yapılan deneyler ve geçirimsiz malzeme sıklık deney sonuçları ve imalat uygunluk formuna göre işin kalite kontrol sonuçlarının tespiti, teknik incelemesi, malzeme temini, malzeme deneyleri, jeolojik etüd, programa alınması ve açık ihale süreci dolayısıyla süre uzamıştır.

01 Aralık 2018 tarihinde yaşanan çok şiddetli yağışlar sonucunda gölet rezervuarı hızla dolmuş, bütün yazılı ve sözlü uyarılarımıza rağmen Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin dolusavak kretine büz yerleştirmek suretiyle köy ulaşım yolu yapması sonucunda, dolusavak yeterli kapasite ile çalışamamış ve 01.12.2018 tarihinde gölet gövdesinde tekrar yaklaşık 20 m uzunluğunda bir yırtılma/açılma meydana gelmiş, rezervuardaki su bu kesimden mansaba boşalmıştır.

Mardin İli Derik İlçesinde meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle yıldız göletinin set duvarının yıkılması sonrası meydana gelen sel-su baskınlarından, yapılan tespitlere göre 30.063,3 dekar tarımsal üretim alanında etkilenme meydana gelmiştir. Meydana gelen sel-su baskınları;5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında, ilgili yılı içerisinde meydana gelen doğal afetlerden etkilenen çiftçilerimizden, tarım sigortası yaptıran üreticilerimize Tarım Sigortası Ekspertleri tarafından hasar tespit çalışmaları yapılmakta ve hasar dosyasının tamamlanmasını müteakip 30 gün içerisinde hasar tazminatları üreticilere ödenmektedir.

DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açılan bütün tesisler mevzuat hükümleri çerçevesinde sürekli denetime tabi tutulmaktadır.

DSİ tarafından tespit edilen herhangi bir zarar ziyan, herhangi bir müracaat bulunmamaktadır.