


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tarım Ve Orman Bakanı Sayın Bekir PAKDEMİRLİ tarafından Anayasanın 98'inci, İçtüzüğün 96 ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.


Nuran İMİR

Şırnak Milletvekili

Suriye sınırına yapılmış olan 911 km uzunluğunda, 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki güvenlik duvarının temelini de 5 metre yerin altında olduğu bilinmektedir. Duvarın Nusaybin ve Cizre arasında kalan kısmının kuzeyinde bulunan tarım arazilerinin eğimi güneye doğru olduğu ve bu arazilerde ki fazla suyun doğal drenaj kanalları ile duvarın güneyinde kalan alanlara drene olduğu açıktır. Duvar yapımından sonra ise yüzey altında ve yüzeyde harekete geçen fazla suyun drene olmadığı ve bu duvarın kuzeyinde bulunan alt etek arazilerde yüzey göllenmesine sebep olduğu bu durumun ileride bu arazilerin kışın bataklık, yazın ise tuzlu ve çorak hale geleceği ve bu arazilerde tarımın yapılamayacağı öngörülmektedir.

Bu bağlamda;

1-Duvar yapılmadan önce tarım alanlarında oluşabilecek muhtemel zararlar düşünülmüş müdür?

1- Duvar yapımında, suyun duvarın kuzeyindeki arazilerde birikmesini önleyecek bir dren sistemi var mıdır?

2- Eğer duvarda suyun geçmesini sağlayacak bir sistem yok ise, suyun biriktiği ve tarımın yapılamayacak hale geldiği bu araziler için bir drenaj sistemi çalışması planlanıyor mudur?

3- Bu arazi sahiplerinin mağduriyeti ile ilgili herhangi bir çalışma yapılıyor mu?

4- Bu bölgede bulunan toprakların çoraklaşması durumunda büyük bir tarımsal toprak kaybına yol açacağını ve bunun geri dönüşümü olmayan zararlar doğuracağı biliniyor mu?