



T.C.  
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/7228  
GK 75

Sayı : 44697349-610.01/ 18740  
Konu : Artvin Milletvekili  
Sayın Uğur BAYRAKTUTAN'ın  
yazılı soru önergesi

08 Mart 2019

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

- İlgi : a) TBMM Başkanlığı'nın 14.01.2019 tarihli ve 43452547-120.07-412842 sayılı yazısı.  
b) Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı'nın 21.01.2019 tarihli ve 43452547-610-E.8269 sayılı yazısı.

Artvin Milletvekili Sayın Uğur BAYRAKTUTAN tarafından Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY'a yöneltilen ve Sayın Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı tarafından da kendileri adına Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevap verilmesi tensip edilen 7/7228 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Cahit TURHAN  
Bakan

EK :1) Cevap formu (1 Sayfa)

DAĞITIM:  
Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığına  
TBMM Başkanlığına

Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA

Telefon: 203 10 16

Faks: 213 07 60

E-posta: [soruonerge.sgb@uab.gov.tr](mailto:soruonerge.sgb@uab.gov.tr)

İnternet Adresi: [www.uab.gov.tr](http://www.uab.gov.tr)

Ayrıntılı bilgi alınacak kişi:

C. Tanfer TEMİZKAN

Şef

Sadık Akın / Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu





T.C.  
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**ARTVİN MİLLETVEKİLİ SAYIN UĞUR BAYRAKTUTAN'IN  
7/7228 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI**

Hopa-Borçka yolunda yer alan 5,2 km uzunluğundaki Cankurtaran Tünelinin yapımı, onaylı projesi doğrultusunda tüm yatay ve düşey işaretlemler de dahil olmak üzere aydınlatmalar ile birlikte standartlara uygun olarak tamamlanarak 01.03.2018 tarihinde trafiğe açılmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının verileriyle hazırlanan ve TÜİK tarafından yayınlanan “Yıllar İtibarıyla Meydana Gelen Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kazalarındaki Kusur Oranları”na ilişkin veriler incelendiğinde; %99'luk insan kaynaklı kusur oranı içinde “Sürücü kusur oranı” %90,3'tür. Taşıt kusur oranı %0,56 olup yol kusur oranı ise % 0,44'tür.

Bahsi geçen kazanın meydana geldiği kavşak bölgesinde olay anında, Karayolları Genel Müdürlüğünün herhangi bir inşaat çalışması bulunmamakta olup trafik güvenliğini sağlayacak tüm tedbirler alınmıştır.

Ayrıca, söz konusu kaza sonrası kolluk kuvvetleri tarafından olay yerinde detaylı incelemeler yapılarak, kazanın meydana geldiği kavşak bölgesinde trafik önlemlerinin alınmış olduğu ve kazanın sürücü hatasından kaynaklandığı hazırlanan tespit tutanaklarında belirtilmiştir.

