

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 72416558-610-E.789548

Konu : Soru Önergeleri

26.09.2019

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı)

- İlgi : a) 04.07.2019 tarihli ve 43452547-120.07-E.492819 sayılı yazınız.
b) 16.07.2019 tarihli ve 43452547-120.07-E.498025 sayılı yazınız.
c) 01.08.2019 tarihli ve 43452547-120.07-E.507742 sayılı yazınız.
ç) 01.08.2019 tarihli ve 43452547-120.07-E.507899 sayılı yazınız.
d) 07.08.2019 tarihli ve 43452547-120.07-E.515387 sayılı yazınız.
e) 07.08.2019 tarihli ve 43452547-120.07-E.515796 sayılı yazınız.

İlgi yazılar ekinde yer alan soru önergelerine ilişkin Bakanlığımızca hazırlanan cevaplar ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet Nuri ERSOY
Bakan

Ek : Liste ve Cevaplar (16 sayfa)

3/15161
3/16023
3/16024
3/16121

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

**BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU'NUN
7/16121 ESAS SAYILI SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN
CEVAP**

Emir Sultan Camii'ne yönelik hazırlanan restorasyon projesi Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16/02/2017 tarihli ve 6648 sayılı kararıyla onaylanarak yapının restorasyon çalışmalarına Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü denetiminde 29.01.2018 tarihinde başlanmıştır.

Devam eden restorasyon çalışmaları esnasında yeni bulgular ortaya çıkması nedeniyle konu yeniden Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilerek 11/10/2018 tarihli ve 8208 sayılı karar alınmış olup söz konusu karar ile, caminin tamamının zeminini gösterecek şekilde jeoradar taraması yapılmasına, harimin orta kısmında çökme meydana gelmiş bölümde 1m²'lik bir alanda özgün tuğla plakaların korunarak yeniden kullanılacak şekilde dikkatlice kaldırılarak zemin altı sondaj kontrolünün yapılmasına; özgün kalem işi süslemelerin ortaya çıkartılmasına yönelik kible yönünün ters istikametinde üç farklı noktada boya raspası yapılmasına, çalışmalar sonrasında hazırlanacak rapor, belde ve fotoğrafların Kurula iletilmesine karar verilmiştir.

Kurul kararı doğrultusunda gerçekleştirilen jeoradar taraması sonuçlarının değerlendirildiği Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 01/03/2019 tarihli ve 8643 sayılı kararıyla; harimin orta bölümünde çökme meydana gelmiş 1m²'lik bölümde gerçekleştirilen zemin altı sondaj çalışmasında kaldırılmış olan zemin malzemesinin ve özgün tuğla döşemeye ait tuğlaların tekrar yerine konulmasına, harim bölümünde kazı yapılmayan alanlardaki zemine herhangi bir müdahalede bulunulmamasına; yapıdaki özgün kalem işi süslemelerin ortaya çıkartılmasına yönelik yapılan araştırma raspası sonucunda hazırlanan raporun, konunun uzmanlarınca kapsamlı bir şekilde yeniden hazırlanarak Kurula iletilmesine; mezar taşları ve kuş evine herhangi bir zarar verilmemiş olduğu anlaşıldığından onaylı restorasyon projesi doğrultusunda uygulamaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul kararları doğrultusunda Emir Sultan Camii'nin restorasyon uygulaması Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü denetimi ve sorumluluğunda devam etmektedir.

Emir Sultan Camii'nin restorasyon uygulaması Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü denetiminde devam etmekte olup Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğüne iletilen 17/07/2018 tarihli ve E.105860 sayılı yazı eki bilgi notunda; Bursa-Yıldırım Emir Sultan Camii ve Türbesi 2017-2018-2019 Yılları Restorasyonu İş'i'nin ihalesinin 30/11/2017 tarihinde yapılmış olduğu, 29/01/2018 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanıldığı, iş bitim tarihinin ise 29/12/2019 olduğu belirtilmiştir.



Camideki restorasyon alıřmaları sırasında tarihi mermer ve tařlara zarar verildiđine iliřkin iddialara ynelik Bursa Vakıflar Blge Mdrlđnce iletilen 17/07/2018 tarihli ve E.105860 sayılı yazı eki bilgi notunda; mezar tařlarına zarar verilmediđi, restorasyon uygulaması ncesinde hali hazırda kırık vaziyette olan mezar tařlarının bir araya toplatıldıđı belirtilmiřtir. Ayrıca Bursa Kltr Varlıklarını Koruma Blge Kurulunun 11/10/2018 tarih ve 8208 sayılı kararı dođrultusunda zemin altı sondaj kontrol yapılabilmesi iin harimin orta blmnde kme meydana gelmiř 1m²'lik blmde kaldırılmıř olan zemin malzemesinin ve zgn tuđla dřemeye ait tuđlaların Bursa Kltr Varlıklarını Koruma Blge Kurulunun 01/03/2019 tarih ve 8643 sayılı kararıyla tekrar yerine konulmasına karar verilmiřtir.

İddialar dođru olmayıp, Emir Sultan Camii'nin restorasyon uygulaması anılan Kurul kararları dođrultusunda Bursa Vakıflar Blge Mdrlđ denetimi ve sorumluluđunda devam etmektedir.

