


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Anayasa'nın 98 ve TBMM İçtüzüğü'nün 96. maddeleri gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.
07.07.2020



Engin Özkoç

Sakarya Milletvekili

Sakarya'nın Hendek ilçesinde MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun ve ailesine ait Büyük Coşkunlar Piroteknik Kimya Sanayi Havai Fişek fabrikasında, 3 Temmuz Cuma günü patlama meydana geldi.

Patlamada, 7 işçi yaşamını yitirdi. Ailelerinin hiçbir zaman unutamayacağı, ömür boyu akıllarında, yüreklerinde acısını taşıyacakları bir ölüm şekliyle hayatlarını kaybettiler.

Fabrikada bulunan işçilerden 126'sı yaralandı, 1'i yoğun bakımda 5'inin tedavisi halen devam ediyor. Böylesine acı bir tablo tablo, ne yazık ki sözkonusu fabrikada ilk kez meydana gelmedi. Fabrikada son 13 yıl içinde yaralama ve ölümlerle sonuçlanan 7 ağır patlama yaşandı. Fabrika, aynı sahiplerle, farklı isimler adı altında yoluna devam etti.

İşçilerin açık beyanı, ilgili yönetmelik ve tüzüklere açık aykırılıklar ortadayken böyle bir fabrikada üretime nasıl izin verilmiş olduğu sorusu, açıklığa kavuşturulmak zorundadır.

Patlamanın hemen ardından, devlet büyüklerinin mağdur işçi ailelerinden önce fabrika sahibiyle görüşmesi; henüz yangın söndürülmeden, ölümlerimizin bile teşhisi tamamlanmadan işadamları derneğinin üyesi adına dayanışma yemeği düzenlemesi, sorumluların cezasız kalacağı yönünde kamuoyunda kaygı yaratmış ve vicdanı yaralamıştır.

Bir daha benzer acıların yaşanmaması adına süreç adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmeli, korkunç ihmalde sorumluluğu bulunanlar hak ettikleri cezayı almalıdır. Vakit geçirmeksizin, Türk Tabipler Birliği'nin de belirttiği üzere fabrikayla ilgili; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın son 6 patlamanın ardından gerçekleştirdiği denetim raporları, işletmede olması gereken "Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesine İlişkin Belgeler", "İşletmenin Büyük Kaza Senaryoları", "İşletmenin Acil Durum Planları", "İşletmenin Risk Değerlendirme Dokümanları" kamuoyuyla paylaşılmalıdır.

Bu bağlamda;

- 1) Büyük Coşkunlar Piroteknik Kimya Sanayi Havai Fişek Ticaret Limited Şirketi'ne ait fabrikalarda gerçekleştirilen denetim raporlarını ve itfaiye raporlarını kamuoyuna ne zaman açıklayacaksınız?
- 2) Sözkonusu işletmede, geçmişte meydana gelen kazaların ardından hangi sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmıştır?

- 3) Patlamanın meydana geldiği fabrika, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği uyarınca tek katlı ve duvarları yanmaz veya yangına 120 dakika dayanıklı mıdır?
- 4) Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthalı, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca, sözkonusu fabrikada, binalar arası güvenlik mesafesi bulunmakta mıdır?
- 5) Fabrikada, sözkonusu tüzükte zorunlu tutulan standartta; patlayıcı, parlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin işyeri havasında izin verilen en çok miktarları aşmasını önleyecek havalandırma tesisatı var mıdır? Soğutma tedbirleri alınmış mıdır?
- 6) Fabrikada, sözkonusu tüzükte belirtildiği biçimde depo çatısından en az bir metre yükseklikte ve 1 metre genişlikte sütte örülmüş müdür?
- 7) Fabrikanın, patlamadan koruma dokümanı hazırlanmış mıdır?
- 8) Birbiri ile temas halindeki malzeme veya parçalar arasındaki sürtünme veya çarpmadan kaynaklanan aşırı ısınmaya karşı önlem alınmış mıdır?
- 9) Fabrikada, nitrogliserin, nitroselüloz, barutlar, kapsüller ve piroteknik ürünler ayrı depolanmış mıdır?
- 10) Patlama sırasında, depolarda, mevzuatta belirtilen ve izin belgesinde yazılı olandan fazla patlayıcı madde bulunmakta mıdır?
- 11) Patlama sırasında sistemin acil durdurulması ile biriken enerjinin mümkün olduğu kadar çabuk ve güvenli bir şekilde boşaltılması veya tehlike oluşturmayacak şekilde izole edilmesi sağlanmış mıdır?