



Sayı : 91595350-610- 18626
Konu : 7/31346 Esas Numaralı
Yazılı Soru Önergesi

12.11/2020

7/31346 GK 190

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı)

İlgi : 07/07/2020 tarih ve 43452547-120.07-E.00000678691 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde yer alan Sakarya Milletvekili Ümit DİKBAYIR tarafından verilen 2645 sayılı ve 7/31346 esas numaralı soru önergesi incelenmiştir.

Konu ile ilgili olarak Sakarya Valiliğinin 20/07/2020 tarih ve 8514 sayılı yazısında;

"1-Sakarya İlinde 678 adet su deposu ve yaklaşık 1000 adet kaptaj, maslak gibi su yapıları bulunduğu, Hendek İlçe merkezinde Dikmen-Balkaya kaynakları ile beslenen içme suyu sisteminde 3000 m3-2000 m3 ve 1250 m3 hacminde 3 adet içme suyu deposu bulunduğu, bu depoların hepsi kilitli durumda olduğu, 3000 m3 ve 2000 m3'lük depoların tel ihata duvar ile de emniyet altına alınmış durumda olduğu, ayrıca 2000 m3'lük depoya su veren 3000 m3'lük ana deponun güvenlik kamerası ile de izlendiği, İçme suyunun alındığı kaynak tamamen kapalı bir sistem olup, kaptaj ve çelik borudan oluşan isale hattı üzerindeki maslaklarında kilitli durumda olduğu, kaptaj ve maslakların 15 günlük periyotlarda veya sel, aşırı yağış gibi ekstra durumlara karşı kontrol edilip yazılı tutanak altına alındığı;

Ayrıca 29.04.2020 tarihinde meydana gelen koku olayı ile ilgili konunun adli makamlara intikal ettirildiği, adli süreçle ilgili olarak adli makamlardan bilgi alınabileceği,


2-29.04.2020 Çarşamba günü meydana gelen koku olayında içme suyu depo ve hatları tahliye edilirken SASKİ Genel Müdürlüğü personeline gerekli ölçümlerin yapıldığı, analizlerin yapılması için numunelerin alındığı, konu ile ilgili olarak İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Hıfzıssıhha ekipleri tarafından da numunelerin alındığı ve bu numunelerin analizlerinin yapılması için İstanbul 1 No'lu Hıfzıssıhha Laboratuvarlarına gönderildiği, analiz raporları neticesinde bazı numunelerde az miktarda Benzopyren tespit edildiği,

3-Laboratuvarlarda yapılan analizlerde tespit edilen Benzopyren maddesi, benzin ve dizel egzozundan, sigara dumanı, kömür katranı zifti, odun kömürü, ızgaralı gıdalar ve diğer bazı gıdalar, amino asitler, yağ asitleri, kurum dumanı, kreozot yağı ve petrolde bulunduğu, bu maddenin İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre suda bulunması gereken limiti 0,01 mikrogram/litre, Benzopyren'in Dünya Sağlık Örgütü (WHO) standartlarındaki sınırının ise 0,02 mikrogram/litre olduğu, Hendek su şebekesinde iki noktada 0,02 mikrogram/litre Benzopiren tespit edildiği, SASKİ Genel Müdürlüğünce 29.04.2020 günü şebekedeki içme suyunun anında tahliye edilerek kullanılmasının engellendiği,

4-29.04.2020 günü saat 22:30'da Dikmen'den gelen içme suyunda herhangi bir kokunun kalmadığının tespit edildiği, depo ve şebekedeki suyun hızla tahliyesinin sağlandığı, kaynaktan gelen suda kalmadığının tespitini müteakip şebekeye su verildiği, şikayetlerin ilk meydana geldiği andan itibaren gereken çalışmalar yapılırken vatandaşların belediye sosyal medya hesaplarından bilgilendirildiği, ayrıca gece adli makamlara gerekli bilgilendirmenin yapıldığı,

Konu ile ilgili olarak Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından olaydan sonra tekrar numune alındığı İstanbul 1 No'lu Hıfzıssıhha Laboratuvarlarına gönderildiği ve analiz yaptırıldığı, analizler sonucunda Benzopiren maddesinin standartlar içerisinde olduğunun tespit edildiği, ayrıca SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından da Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü SUMER Laboratuvarında yapılan analizlerde de Benzopyren maddesine rastlanmadığı bildirilmiştir." ifadelerine yer verilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.


Süleyman SOYLU
Bakan