




TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan tarafından Anayasanın 98 ve Meclis İktüzüğünün 96 ve 99'uncu maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 07.01.2020


Gamze Ankuş İGEZDİ
İstanbul Milletvekili

İstanbul- İzmir otoyolu birçok eksiğine rağmen 4 Ağustos 2019 tarihinde tamamen açılmıştır. Yolu kullanan araç sürücüleri rüzgar nedeniyle kaza tehlikesi geçirmektedir. Rüzgar panelleri olmayan yolun büyük bir bölümünde rüzgarın şiddeti nedeniyle araçlar savrulmakta, şeritlerinden çıkmaktadır.

Bu bağlamda,

- 1- İstanbul- İzmir otoyolu planlanırken yolun yapılacağı alanda rüzgar ölçümleri yapılmış mıdır?
- 2- Yapıldıysa ölçüm yapılan yerler nerelerdir, bu yerlerde rüzgar hızları ne ölçülmüştür?
- 3- Rüzgar ölçümü yapılmadıysa neden yol yapılırken rüzgar hesaba katılmamıştır?
- 4- İstanbul- İzmir otoyolunda rüzgar nedeniyle oluşan tehlikeleri önlemek için rüzgar panelleri neden yapılmamıştır?
- 5- İstanbul- İzmir otoyolunda rüzgar nedeniyle oluşan tehlikeleri önlemek için rüzgar panelleri yapılacak mıdır?
- 6- Rüzgar ile ilgili önlem almak için araçların kaza yapmasını mı beklemektesiniz?
- 7- Ağustos 2019'da açılan yol ile ilgili sürücülerden hangi şikayetleri aldınız?
- 8- Bu şikayetlerin kaçına, nasıl çözüm buldunuz?