



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



7/21774
G.K. 59

02 -03- 2020


Sayı : 64272063-610-**5165**
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-21774)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 04.12.2019 tarihli ve 43452547-120.07-E.575278 sayılı yazınız.

Eskişehir Milletvekili Sayın Arslan KABUKCUOĞLU'nun tarafıma tevcih ettiği 7/21774 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Fatih DÖNMEZ
Bakan

Ek : 7-21774 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 sayfa)



**ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ SAYIN ARSLAN
KABUKCUOĞLU'NUN YAZILI SORU ÖNERGESİ VE
CEVAPLARI**

DÖNEM
27-3

ESAS NO
7/21774

Soru

30.10.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'nin 60. Maddesi uyarınca, tüm yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinde, sorumlu elektrik mühendisi bulunması bir zorunluluktur. 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği'nin 6. Maddesi uyarınca da işletme sorumluluğu üstlenecek mühendislerin, EMO (Elektrik Mühendisleri Odası) tarafından verilen, "Elektrik Y.G. Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yetkilendirme Belgesi "ne sahip olmaları ve işletmelerde tam gün ve tam yıl esasına göre çalışmaları gerekmektedir.

YG (Yüksek Gerilim) Tesislerinde, İşletme Sorumluluğu ile görevli bir mühendis bulunmadığı takdirde İşletme sorumlusunun görevleri yerine getirilmemektedir.

Bu da çeşitli yaralanmalı veya ölümlü kazalara neden olmaktadır. İşletme Sorumlusu olmayan trafolar gerekli kontrolleri ve bakımları yetkili kişiler tarafından yapılmadığı için enerji kayıplarına ve kazalara neden olmaya devam etmektedir.

Yakında zamanda meydana gelen ve sorumlu elektrik mühendisinin bulunmadığı iddia edilen yüksek gerilim bakım kazalarında

Kütahya'da 3, İstanbul'da 4 işçi yaralanırken, Osmaniye, Mardin, İstanbul ve Isparta'da 1'er işçimiz hayatını kaybetmiştir.

Bu bağlamda;

-Ülkemizde, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği hükümlerine göre, sorumlu elektrik mühendisi bulunması zorunlu işletme sayısı kaçtır?

-Bu işletmelerin kaçında halen yetkili (belgeli) sorumlu elektrik mühendisi bulunmaktadır? Sorumlu elektrik mühendisi olmayan işletme var mıdır? Var ise sorumlu elektrik mühendisi görevlendirilmesi için bakanlığınızın ne gibi bir yaptırımını olmuştur/olmaktadır?

-Son yıllarda, Yüksek gerilim kuvvetli akım tesislerinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı kazaların tümünün yetkili sorumlu elektrik mühendisinin bulunmadığı işletmelerde olduğu iddiası doğru mudur? Doğru ise kazada ihmali olanlar ile ilgili ne gibi bir işlem yapılmıştır/yapılmaktadır?

Cevaplar:

1000 V ve üzerindeki gerilimlerde elektrik enerjisi bulunan her tesis (enerji nakil ve enerji iletim hatları dâhil) yüksek gerilimli sınıfa dâhil olup, Türkiye Elektrik Dağıtım A. Ş. Genel Müdürlüğü "Türkiye Elektrik ve Dağıtım İstatistikleri 2018" kitabına göre 2018 yılı sonu itibari ile OG gerilim seviyesinden bağlı abone (işletme) sayısı 345.738 adettir. Yüksek gerilimli tesisler de dahil olmak üzere, işyerlerinde gerekli nitelikleri haiz personel bulundurulup bulundurulmadığına ilişkin inceleme, yaptırım vb. hususlarda, 6331 sayılı ve 4857 sayılı Kanunlar uyarınca Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından bilgi alınmalıdır.