



T. B. M. M.
İYİ PARTİ
GRUP BAŞKANLIĞI

Tarih: 06.03.2020
Sayı: 2258



Dr. Arslan KABUKCUOĞLU
Eskişehir Milletvekili

26383

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Anayasa'nın 98 ve TBMM İçtüzüğü'nün 96. ve 99. maddeleri uyarınca T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. 04.03.2020

Dr. Arslan KABUKCUOĞLU
Eskişehir Milletvekili

1000 V ve üzerindeki gerilimlerde elektrik enerjisi bulunan her tesis yüksek gerilimli sınıfa dahil olup, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü "Türkiye Elektrik ve Dağıtım İstatistikleri 2018" kitabına göre, 2018 yılı sonu itibarıyla OG gerilim seviyesinden bağlı abone(işletme) sayısı 345.738 adettir.

30.10.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazete'te yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'nin 60. maddesi uyarınca tüm yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinde sorumlu elektrik mühendisi bulunması zorunludur. 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği'nin 6. maddesi uyarınca da işletme sorumluluğu üstlenecek mühendislerin, EMO (Elektrik Mühendisleri Odası) tarafından verilen, Elektrik Y.G. (Yüksek Gerilim) Tesisleri İşleme Sorumluluğu Yetkilendirme Belgesi'ne sahip olmaları ve işletmelerde tam gün ve tam yıl esasına göre çalışmaları gerekmektedir.

Yüksek Gerilim Tesislerinde, işletme sorumluluğu ile görevli bir mühendis bulunmadığı takdirde işletme sorumlusunun görevleri yerine getirilmemektedir. Bu da çeşitli ölümlü veya yaralanmalı kazalara sebebiyet vermektedir.

Yakın zamanda meydana gelen ve sorumlu elektrik mühendisinin bulunmadığı iddia edilen yüksek gerilim bakım kazalarında Kütahya'da 3, İstanbul'da 4 işçi yaralanırken Osmaniye, Mardin, İstanbul ve Isparta'da 1'er işçimiz hayatını kaybetmiştir.

Bu bağlamda,

1. Ülkemizde, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği hükümlerine göre sorumlu elektrik mühendisleri bulunması zorunlu işletmelerin kaçında halen yetkili(belgeli) sorumlu elektrik mühendisi bulunmaktadır?
2. Son yıllarda, Yüksek gerilim kuvvetli akım tesislerinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı kazaların tümünün yetkili sorumlu elektrik mühendisinin bulunmadığı işletmelerde olduğu iddiası doğru mudur? Doğru ise kazada ihmali olanlarla ilgili ne gibi bir işlem yapılmıştır/yapılmaktadır?