


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.



Süleyman BÜLBÜL
Aydın Milletvekili

Bilindiği üzere jeotermal enerji üretim tesisleri Aydın'ın ilçelerinde faaliyetlerine devam etmekte ve bu santrallerden kaynaklı gaz salınımları da Aydın Valiliği koordinesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve AFAD gibi kurumlarca denetlenmektedir.

09.10.2019 tarihinde Aydın ili Efeler ilçesini çürük yumurta kokusu sarması üzerine AFAD ekiplerince Kocagür Mahallesi mevkiinde yapılan ölçümlerde söz konusu kokunun kaynağının jeotermal santrallerden salınan hidrojen sülfür gazı olduğu iddiaları video görüntüleriyle birlikte basına yansımıştır.

Bu bağlamda;

- 1- Son 1 yıl içinde Aydın Valiliği tarafından yapılan denetimlerde hangi değerlerin ölçümü yapılmıştır? Ölçülen değerler arasında çürük yumurta kokusuna sebep olan Hidrojen Sülfür gazı var mıdır?
- 2- Yapılan ölçümler hangi sıklıkla ve hangi yer seçim parametreleri kullanılarak yapılmaktadır?
- 3- Söz konusu ölçümler, devlet kurumları tarafından mı yoksa özel firmalar aracılığıyla mı yapılmaktadır?
- 4- 09.10.2019 tarihinde Aydın Efeler Kocagür Mahallesi mevkiinde AFAD ekiplerince yapılan bir ölçüm var mıdır? Ölçüm yapıldı ise elde edilen sonuçlar nelerdir? Ölçümlerin kamuoyuyla paylaşılmamasının sebebi nedir?