




TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından Anayasanın 98. ve TBMM içtüzüğünün 96. Maddelerine göre yazılı olarak yanıtlandırılmasını dilerim.
06.04.2021


Necati TİĞLİ
Giresun Milletvekili

Giresun'da 22-23 Ağustos 2020 tarihlerinde meydana gelen taşkın afetinde yaşanan can kaybı ve büyük maddi kayıp ardından, tüm uyarılarımıza rağmen, 6 Kasım 2020 günü meydana gelen yeni bir taşkınla, daha önce 5 askerin şehit olduğu, bir iş makinası operatörünün yaşamını yitirdiği ve halen bulunamadığı Harşit Çayı üzerindeki çöken menfezin yerine köprü yapım çalışmasını yürüten iş makinaları, arabaları ve şantiyesi suya kapılarak sürüklenmiş ve işçiler son anda kurtulmuştu.

23 Ağustos 2020 sel felaketinde bazı Hidroelektrik Santrallerinin (HES) tahrip olduğu, bazılarının aşırı suyu tahliye için kapaklarını açtığı, bunun da derelerin debisini artırarak suyun tahribatını tetiklediği görülmüştü.

Dağlık arazideki ormanları yok eden HES'ler, taş ocakları, dere yataklarındaki kum/çakıl ocakları, dağ yolu yapım tekniğine uyulmadan yapılan yollar, ormanlardaki aşırı miktartlı kesimler, yüksek yağışın ardından çamur seline dönüşmesiyle birlikte yaşadığımız afetlerin meydana getirdiği zararı daha da artırmaktadır. Yine dere yataklarının beton kanallara alınıp, taşkın alanına bina, tesis yapılması da sellerin etkisini ve zararının artmasına sebep olduğu uzmanlar tarafından defalarca dile getirilmiştir.

Son olarak 5 Nisan 2021 tarihinde Giresun Merkeze bağlı Duroğlu Beldesinde Aksu Deresi üzerinde yağışla birlikte yükselen debi sonucu HES kapaklarının açılarak su tahliyesi yapılması üzerine, dere kenarında duvar çalışması yapan iki işçi kardeşin akıntıya kapıldığı, birinin vatandaşlar tarafından kurtarılırken 20 yaşında olan küçük kardeşin ise hayatını kaybettiği görüldü.

Yüksek yağış ile gelen sel suları, HES bendinin kapaklarının açılması ile daha da artıp, hızlanarak can ve mal kaybına sebep olmaktadır.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından "Giresun ili taşkın tehlike alanlarının belirlenmesi" çalışması kapsamında, 23 Ekim 2013'de danışmanlık hizmeti ihalesi 820 bin TL bedelle NFB Mühendislik şirketine, 12 Haziran 2017 tarihinde 2. kısım başlığıyla yapılan ikinci ihalenin, 232 bin TL bedelle Floodis Mühendislik şirketine verildiği, Giresun ilinde taşkın riski bulunan vadi ve dere güzergahlarının ayrıntılı risk haritasının çıkarıldığı görülmektedir.

Buna ilişkin olarak:

1. Giresun Duroğlu Beldesinde 20 yaşında genç bir işçinin ölümüne sebep olan ihmaller zincirine ilişkin hangi tespitler yapılmıştır?

489A2

2. Bahse konu HES’de göl depolama su seviyesini izleme imkânı sağlayan ölçüm sistemi bulunmakta mıdır? Taşkınları öteleyerek düşük debide yatağa bırakma yerine önünde yer alan vadide büyük tahribat yaratacak şekilde HES uygulamalarının ani ve yüksek miktarda yağışlarla birlikte bölge için artık büyük tehdit meydana getirdiği araştırılarak gerekli tedbirleri almayı düşünüyor musunuz?
3. 2013 ve 2017 yıllarında Giresun’da iki kısımda taşkın tehlike alanlarının belirlenmesine yönelik çalışma ardından buna yönelik gerekli önlemler neden alınmamıştır?
4. Giresun’da mevcut ve yapımına devam edilen HES’lerin yarattığı tahribat incelenmeli, riskli görülenler durdurulmalı ve ıslah edilmesi için bir çalışma neden yapılmıyor?