

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil KARAİSMAİLOĞLU tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygılarımla arz ederim.26.01.2021



Özkan YALIM
Uşak Milletvekili

2 yıl önce Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize düşmüştür. Meydana gelen kazalarda 346 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından o dönemlerde aynı marka ve aynı tip uçaklarda ardı ardına yaşanan kazaların uçaklardaki teknik hata veya hatalardan kaynaklandığı düşünülererek dünya çapında uçuşlarına izin verilmeme kararı alınmıştır. Uçuş yasağı getirilen Boeing 737 Max Tipi uçaklar dünyanın çeşitli bölgelerinde hangarlarda ve havaalanlarında bekletilmeye başlanmıştır.

Bu bağlamda;

- 1- THY ve Anadolu Jet Filolarında Boeing 737 Max 8 tipi uçaktan kaç adet bulunmaktadır?
- 2- Bu uçaklar uçamadıkları için Boeing Firması uçak başına herhangi bir tazminat ödemekte midir? Ödüyorsa bu tazminat ne kadardır?
- 3- Uçamayan uçakların hangar ve havaalanı kiralari nereden karşılanmaktadır?
- 4- Ülkemizde bulunan özel havayollarında ait filolarda anılan marka ve modelde kaç adet uçak vardır?
- 5- Özel havayolu şirketlerine ait olan uçaklar uçamadıkları için Boeing Firması uçak başına herhangi bir tazminat ödemekte midir? Ödüyorsa bu tazminat ne kadardır?
- 6- Özel havayolu şirketlerine ait olan uçamayan uçakların hangar ve havaalanı kiralari nereden karşılanmaktadır?
- 7- Bu uçaklar ile ilgili Boeing Firması test, tamir, bakım ve yenileme işlemi yapmış mıdır?