



T. B. M. M.  
İYİ PARTİ  
GRUP BAŞKANLIĞI  
Tarih: 19.08.2021  
Sayı: 4294



49325

**Zeki Hakan SIDALI**  
Mersin Milletvekili  
Çevre Komisyonu Üyesi  
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Üyesi

## TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih DÖNMEZ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 16.08.2021

Saygılarımla.

  
Zeki Hakan SIDALI  
Mersin Milletvekili

Mersin İli Akdeniz İlçesinde yer alan Parmakkurdu Mahallesi, ilçemizin en büyük kırsal mahallelerinden birisidir. Yaklaşık 440 hanenin bulunduğu, tarım ve hayvancılığın yoğun bir şekilde yapıldığı Parmakkurdu Mahallesinin nüfusu 2000 olmakla birlikte yaz aylarında bu nüfusun arttığı bilinmektedir. Mersin'in merkez ilçelerinden birinde yer alan mahalledeki mevcut elektrik altyapısı temel ihtiyaçları dahi karşılayamamaktadır. Parmakkurdu sakinleri bu sorunun giderilmesi amacıyla yeni bir trafo yapılması için gerekli kuruluşlara başvursalar da çeşitli gerekçelerle başvuruları reddedilmiştir.

Mahallede yapılan akım ölçümlerinde 220 volt gelmesi gereken elektriğin, 160 volt civarında geldiği resmi olarak tespit edilmekle birlikte bu sorunu önleyici hiçbir adım atılmamıştır. Bu durum vatandaşlarımızın evlerinde kullandıkları elektrikli aletlerin bozulmasının yanı sıra tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sekteye uğramasına sebep olmaktadır.



49325

**Zeki Hakan SİDALI**

Mersin Milletvekili

Çevre Komisyonu Üyesi

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Üyesi

Bu bilgiler çerçevesinde;

1. Parmakkurdu mahallesinde artık sıradan hale gelen elektrik kesintilerinin sebebinin tespit edilmesi ve önlenmesi hakkında Bakanlığınızın ve dağıtım şirketinin herhangi bir çalışması var mıdır?

2. Bölgede faaliyet gösteren Elektrik Dağıtım Şirketinin voltaj ölçüm taleplerine zamanında karşılık vermediği iddiası doğru mudur?

3. Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından Parmakkurdu ilçesinde en son ne zaman voltaj ölçüm çalışması gerçekleştirilmiş, ne sonuca ulaşılmıştır?

4. Parmakkurdu Mahallesinde tespit edildiği söylenen düşük voltaj problemi hakkında herhangi bir işlem ve iyileştirme çalışması yapılmış mıdır?

5. Düşük voltaj probleminin giderilmesi için istenen yeni bir trafonun oluşturulması talebi ne gerekçe ile gerçekleştirilmemektedir?