



T.C.  
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı

11 Aralık 2020

Sayı :30824082-610 266850  
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

.../.../2020

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekilllerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.



Murat KURUM  
Bakan

EK:

- Liste (7 Adet- 7 Sayfa)
- Cevap Yazısı (83 Adet, 132 Sayfa)

**ADİYAMAN MİLLETVEKİLİ  
SAYIN ABDURRAHMAN TUTDERE'NİN  
TBMM 7/36514 ESAS SAYILI  
YAZILI SORU ÖNERGESİNE  
İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLARI**

**SORULAR**

1-Bakanlığınızca Sincik İlçesi sınırlarında depreme karşı alınan tedbirler nelerdir?

2-Adıyaman İli, Sincik İlçesindeki binalar ve diğer yapılar denetlenmiş midir? Riskli bina/yapı tespit edilmiş midir? Aynı ayrı belirtilmek suretiyle tespit edilen az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı bina/yapı sayısı kaçtır? Güçlendirme işlemi yapılamayacak şekilde orta ve ağır hasarlı yapı/yapılar var ise boşaltılmış mıdır?

**CEVAP**

Bakanlığımızca gerçekleştirilen kentsel dönüşüm uygulamaları; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Riskli Alanların ilanı ya da Riskli Yapı Tespiti ile yürütülmektedir. Anılan Kanun'un 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde; Riskli Alan; "zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan alanı; Riskli Yapı ise; "riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı" ifade etmektedir.

Adıyaman İlinde; 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılan tespitler sonrası 1117 adet bina "Riskli Yapı" olarak belirlenmiş olup, bu binalardan 1061 adedinin yıkım işlemleri tamamlanmıştır.

Sincik İlçesi'nde ise birer adet bağımsız bölüm içeren 2 adet yapının "riskli yapı" tespiti yapılmış ve bu yapıların yıkımı gerçekleştirilmiştir.