



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı
Tarih: 08/09/2021 10:55
Sayı: E-120.07-
0872756
GID
501

7/48228

Sayı : E-54045643-610-2324483

Konu : Soru Önergesi (7/48228)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 16.07.2021 tarihli ve 43452547-120.07-E.846187 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, İzmir Milletvekili Sayın Av. Sevdâ ERDAN KILIÇ'a ait 7/48228 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Bakan

Ek: Cevabi Görüş (7/48228) (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 659B6DCD-E47F-4D07-B85F-2BBA1A90C61F

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 161 06800 Çankaya / ANKARA

Tel: (0312) 287 33 60

www.tarimorman.gov.tr Kep: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Tülin DURAK
Mali Hizmetler Uzmanı
Telefon No: (312) 258 85 97





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN AV. SEVDA ERDAN KILIÇ'A AİT 7/48228 ESAS
NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Gördes Barajı'nda su tutulduktan sonra sağ sahil yamaçlarda su kaçaklarının olduğu gözlemlenmiş ve bu kaçakların baraj gölalanı sağ sahilinin jeolojik formasyonunun karstik yapısından kaynaklı olduğu tespit edilmiş; baraj göl alanının sağ sahilinde, belirli bir bölümde yer alan kireçtaşlarının beton kaplama yapılmasının jeoteknik çalışmalar doğrultusunda en uygun çözüm olduğuna karar verilmiştir.

Bahsi geçen ve yapım işinin doğası gereği proje aşamasında öngörülemeyen, ancak inşaatın su tutması aşamasında tespiti mümkün olan bu sorun en kısa sürede tespit edilerek çözümüne yönelik hazırlanan proje revizyonu ve yapılan imalatlar sonucu barajda mevcut durum itibarı ile su kaçaklarının önüne geçilmiştir.

Mevsimsel ve yöresel kuraklık nedeni ile her ne kadar Kıyı Ege bölgesinde yeterli yağışlar alınmış olsa da maalesef İç Ege bölgesinde yaşanan kurak yağış periyodu sebebiyle İzmir'e kuş uçuşu yaklaşık 80 km mesafedeki Gördes Barajı da etkilenmiştir. Mevsimsel ve yöresel kuraklık nedeniyle yöredeki diğer barajlar olan Demirköprü, Buldan, Gölarmara, Küçükler gibi barajlarında doluluk oranlarında geçen senelere göre azalma yaşanmaktadır.