



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi  
Türkiye Büyük Millet Meclisi  
Başkanlığı  
Tarih: 08/09/2021 08:53  
Sayı: E-120.07-  
GID 0872491  
sof

7/47285 Gk 182

Sayı : E-54045643-610-2327037  
Konu : Soru Önergesi (7/47285)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 24.06.2021 tarihli ve 43452547-120.07-E.832327 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Yozgat Milletvekili Sayın Ali KEVEN'e ait 7/47285 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır.  
Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ  
Bakan

Ek: Cevabi Görüş 7/47285 (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 1A89D062-6C9B-4D6A-AD74-58434CB6DE78

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 161 06800 Çankaya / ANKARA

Tel: (0312) 287 33 60

www.tarimorman.gov.tr Kep: [tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr](mailto:tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr)

Bilgi için: Köksal BİRİÇİK  
Mühendis  
Telefon No: (312) 258 85 94





T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**YOZGAT MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ KEVEN'E AİT 7/47285 ESAS NUMARALI  
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Konu ile ilgili yöre halkının da katılımıyla yerinde gerekli inceleme yapılmış olup; bahsedilen toprak kanalların Paşaköy Köyü'ne ait tarım arazileri içerisinde yer alan drenaj kanalları olduğu anlaşılmıştır. Yapılan incelemede toprak kanallar üzerinde tesis edilen çoğu menfez kesitinin yetersiz olduğu, gerek bu menfezler, gerekse yöre halkının drenaj kanallarında biriken suyu sulamada kullanmak amacıyla drenaj kanalları içerisinde oluşturdukları setler nedeniyle anılan toprak kanallar içerisinde rusubat biriktiği, kanallar içerisinde ot, kamış ve su birikintilerinin olduğu görülmüştür. Talep konusu drenaj kanalları; sulama sahası içerisindeki toprakta bulunan fazla suları toprak profili içerisinde uzaklaştırmak, taban suyu düzeyini kontrol etmek ve yağışlardan sonra oluşan yüzey sularını uzaklaştırma amacıyla yapılmış kanallar olup; bu kanalların duvarlı taşkın koruma kanallarına dönüştürülmesi, asli görevinin yerine getirmesini engelleyeceği için teknik olarak mümkün değildir. Ayrıca, açılan drenaj kanalları; bakım-onarım faaliyetlerine tarım arazileri içerisinde engel olması nedeniyle zaruri haller dışında çelik korkuluklar ile de çevrilmemektedir.

Başvuruda yer alan olumsuzlukların giderilmesi için anılan drenaj kanalları, bakım-onarım faaliyetleri kapsamında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yıl içerisinde birkaç kez temizlenmektedir. Ayrıca, drenaj kanallarına yapılan müdahalelerin önlenmesi için sulama birliği imkânları ile anlık müdahaleler yapılarak tespit edilen olumsuzluklar giderilmektedir.

Yol geçişi amaçlı drenaj kanalları üzerindeki yetersiz kesitli menfezlerin ivedi olarak ilgili kurum olan özel idare tarafından kaldırılması, yeni tesis edilecek geçişlerde uygun kesitli menfezlerin kullanılması gerekmektedir.