



T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

KÜTÜPHANE VE ARŞİV
HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
Tarih: 20/05/2021 09:32
Sayı: E-120.07-
0818106
12. HAL
6-7-8 Ekim 2021

7/44045 Gk 137
7/44051 Gk 137
18.05.2021

Sayı : E-44697349-610-30375

Konu : Zonguldak Milletvekili Sayın Deniz
YAVUZYILMAZ'ın yazılı soru önergeleri

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 13.04.2021 tarihli ve 43452547-120.07-E.807110 sayılı yazınız.

Zonguldak Milletvekili Sayın Deniz YAVUZYILMAZ'ın 7/44045 ve 7/44051 esas sayılı yazılı soru önergelerinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Adil KARAİSMAİLOĞLU
Bakan

Ek: Cevap Formu (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 005E0920-3666-4F59-9F81-B1D6E58908C9

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/udhb-ebys>

Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA

Bilgi için:Nurcan GÜMÜŞ
Veri Hazırlama ve Kontrol
İşletmeni
Telefon No:(312) 203 13 66





T.C.
ULAŖTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIđI
Strateji GeliŖtirme BaŖkanlıđı

**ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ SAYIN DENİZ YAVUZYILMAZ'IN
7/44045 VE 7/44051 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGELERİNİN CEVABI**

7/44045 No.lu Önerge:

Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluk ađında teŖkil edilen otokorkuluklar; TS EN 1317 sıralı standartları kapsamında, motosiklet türü araçlar için TSE CEN/TS 1317-8 teknik dokümanında belirtilen kriterler dahilinde yapılmaktadır.

Bu kapsamda; İçişleri Bakanlıđından gelen Trafik Kazası Tespit Tutanakları incelenerek motosikletlerin karıştığı yoldan çıkma türünden kazaların yoğunlaştığı yollarda öncelikli kesimler belirlenmiş ve bugüne kadar 10.837 m motosiklet koruyucu otokorkuluk sistemi teŖkil edilmiş olup, 2021-2025 yılları arasında da motosiklet koruyucu otokorkuluk sistemi yapılmasına devam edilecektir.

7/44051 No.lu Önerge:

Karayolları Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teŖkilatında, Jeoloji ve Jeofizik Mühendisi olarak memur ve sözleşmeli memur kadrolarında toplam 150 personel görev yapmakta olup, Yapı ile Geoteknik (Jeoteknik) Mühendisi bulunmamaktadır.