



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın **Tarım ve Orman Bakanı Bekir PAKDEMİRLİ** tarafından Anayasa'nın 98'inci ve İçtüzük 'ün 96'ncı ve 99'uncu Maddeleri gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.


Hüseyin KAÇMAZ
Şırnak Milletvekili

Devlet Su İşleri tarafından Şırnak'ın Uludere ilçesine 8 km uzaklıkta bulunan İnceler köyünde, Gülyazı (Bêjûh) köyünden Hilal Beldesi'ne uzanan Robozîk Çayı üzerinde 2009 yılında inşa edilen güvenlik barajı, ekolojik tahribatlardan sonra bu kez de insan yaşamını tehdit etmeye başlamıştır. Birçok bitki türü ve hayvan yaşamının yok olmasına neden olan barajın duvarlarında oluşan çatlaklardan sızan sular nedeniyle baraj temeli 7 metreye kadar sular altında kalmış, baraj bendinin alt kısımlarında bulunan ve 4 bin kişinin yaşadığı İnceler ve Bağlıca (Kadın) köyleri ile Bağlıca 5. Hudut Taburu çok ciddi bir tehlike ile karşı karşıya bırakılmıştır. Uzmanlar özellikle baraj duvarlarının toprakla bütünleştiği bölgelerde yoğunlaşan su sızıntısı ile ilgili olarak, genellikle barajlarda su sızıntısının engellenmesi için "Yatay Fore Kazıkları" adı verilen beton kazıkların kullanılması gerektiğini, baraj zemininde yaşanan yoğun akıntının barajda kullanılan kazıkların yeterli düzeyde olmamasından kaynaklandığını belirtmektedirler. Ayrıca basına yansıyan iddialara göre, DSİ yetkililerince oluşturulan "Kabul Heyeti" baraj duvarında kullanılan betondan aldıkları numunenin incelenmesi neticesinde "su geçirmez beton" yerine daha ucuz olan "normal betonun" kullanıldığını tespit etmişlerdir.

Bu bağlamda;

1. İnceler barajının yapım ihalesini hangi firma almıştır? Bu barajın ihale bedeli ne kadara yapılmıştır?
2. Barajdan kaç KW elektrik üretilecektir?
3. Barajın işletmesini hangi şirket veya firma üstlenecektir?
4. İnceler baraj bendinin alt kısımlarında kaç tane yerleşim yeri bulunuyor? Olası bir baraj patlamasında kaç köy zarar görür?
5. İnceler köyündeki baraj duvarlarında oluşan çatlak ve su sızıntılarına yönelik inceleme yapılmış mıdır? Ne tür tespitler yapılmış, hangi eksiklikler kaydedilmiştir?
6. DSİ yetkilileri bünyesinde oluşturulan Kabul Heyetinin, barajın yapımında su geçirmez beton yerine normal beton kullanıldığını tespit ettikleri ve bu nedenle barajın açılmasına izin vermedikleri iddiası doğru mudur?