



T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/43789

G.K.134

Türkiye Büyük Millet Meclisi
KÜTÜPHANE VE ARŞİV
HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
Tarih: 25/05/2021 16:37
Sayı: E-120.07-
0820549
12. HAL...
6-7-8 Ekim 2021

Sayı : E-44697349-610-31530

25.05.2021

Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Oya ERSOY'un
yazılı soru önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 07.04.2021 tarihli ve 43452547-120.07-E.0804060 sayılı yazınız.

İstanbul Milletvekili Sayın Oya ERSOY'un 7/43789 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı
ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim

Adil KARAİSMAİLOĞLU
Bakan

Ek: Cevap Formu (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: CCC82779-E1A7-4C4C-9F1D-BB87A11A3F11

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/udhb-ebys>

Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA

Bilgi için:Nurcan GÜMÜŞ
Veri Hazırlama ve Kontrol
İşletmeni
Telefon No:(312) 203 13 66





T.C.
ULAŖTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĐI
Strateji GeliŖtirme BaŖkanlıĐı

**İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN OYA ERSOY'UN
7/43789 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI**

Düzce-Akçakoca-Karadeniz EreĐli yol yapım çalıŖmaları Yatırım Programında belirlenen bütçe ödenekleri doĐrultusunda tamamlanmış olup, proje Yap İşlet Devret modeli ile yapılmamıştır.

Yol yapım çalıŖmalarına başlanmadan önce; ilgili güzergâh için 2002 yılında arazi çalıŖmaları, sondaj ve laboratuvar ortamında bir dizi çalıŖmalar yapılmış olup bölgenin genel jeolojisi, çalıŖma alanı jeolojisi, depremselliĐi, heyelan potansiyeli, hidrojeolojisi ve laboratuvar deneyleriyle zemin ve/veya kaya ortamına ait fiziksel ve mekanik özellikler belirlenmiştir.

Ayrıca, Çiçekpınar mevkii heyelan bölgesinde yer almamakta olup, bu mevkide 18 yıldır hizmet veren toprakarme duvarın kılavuz betonarme altının aşınması ve hareketlenmesi aşırı yağışlardan kaynaklanmaktadır.