



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı :30824082-610- 2990388
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

18 Şubat 2022

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekillerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Murat KURUM
Bakan

EK:

- Liste (10 Adet, 10 Sayfa)
- Cevap Yazısı (115 Adet, 202 Sayfa)

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
SAYIN OYA ERSOY'UN
TBMM 7/55466 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT
SORULAR VE CEVAPLARI

SORULAR:

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Karaayıt Köyü yakınlarında Bilfer Madencilik tarafından işletilen ve sürekli kapasite artıran demir cevheri zenginleştirme tesisine ait atıkların toplandığı dağda çökme yaşanmıştır. Karaayıt'ta yaşanan çökmenin ardından atık yığını içindeki ağır metaller dere suyunu karışmıştır. Ağır metallerin karıştığı dere bölgenin sulama ihtiyacını karşılayan ve aynı zamanda Ayvalık, Dikili, Altınova ve Bergama için ilerde içme suyu sağlaması hedeflenen Madra Barajı'nı beslemektedir. Atıkların suya karışmış olması bölge tarımına, bölgede yaşamını sürdüren insanların sağlığını tehdit etmektedir. 2021 yılı başında yine aynı madende atık depolama alanında çökme yaşanmış ve yine ağır metaller Madra Barajı'nı besleyen dereye dolmuştur. Basında da yer aldığına göre Karaayıt Köyü meralarına el konularak işletilen madenin açık ocak kısmı ÇED sürecinden muaf olarak işletilmektedir. Bu bağlamda;

- 1-Balıkesir Ayvalık Karaayıt Köyü'nde yaşanan madenin atık depolama havuzunda yaşanan çökmenin ardından madeni işleten şirkete cezai işlem uygulamayı düşünüyor musunuz?
- 2-Balıkesir Ayvalık Karaayıt Köyü'nde yaşanan madenin atık depolama havuzunda yaşanan çökmenin ardından madeni işleten şirketin faaliyetlerini durdurmayı düşünüyor musunuz?
- 3-2021 yılının başında aynı madende yaşanan atık depolama alanında çökme yine Madra Barajı'm besleyen dereyi zehirlemiştir. Bakanlığınız bu çökmenin ardından söz konusu şirkete cezai yaptırım uygulamış mıdır?
- 4-2021 yılında bakanlığınız ilgili maden sahasını, atık depolama tesisini kaç kez denetlemiştir? Yapılan denetimler sonucu şirkete herhangi bir uyarı işlemi uygulanmış mıdır? yapılan denetimler sonucu şirkete herhangi bir cezai işlem uygulanmış mıdır?
- 5- Ağır metallerin dereye karışması sonucu bölgede yaşayan canlıların zehirlenmemesi için önlem alınmış mıdır?
- 6-Ağır metallerin dereye karışması sonucu bölge tarımının etkilenmemesi için önlem alınmış mıdır?
- 7-Bilfer Madencilik Karaayıt yakınlarında yer alan ocağın açık kısmını ÇED sürecinden muaf olarak mı işletmektedir?

CEVAPLAR:

31/01/2021 tarihinde, Balıkesir ili, Ayvalık İlçesi, Karaayıt mahallesinde bulunan Bilfer Madencilik'e ait demir cevheri zenginleştirme tesisinde İl Müdürlüğümüz çevre denetim görevlileri tarafından 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında yapılan denetimde, atık depolama sahasında yağışla birlikte atıkların bir bölümünde bariyeri geçerek kuşaklama kanalına ulaştığı tespit edilmiş olup firmaya 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20.r maddesi kapsamında 02/02/2021 tarih ve 10.00.21.0003 nolu idari yaptırım kararı uygulanmıştır. Konuyla ilgili olarak firma yetkilileri hakkında Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığına Türk Ceza Kanunu 181. ve 182. Maddeleri kapsamında Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayvalık İlçesi, Karaayıt Mahallesinde faaliyet gösteren BİLFER Madencilik firmasına ait ocak işletmesi ve demir cevheri zenginleştirme tesisine İl Müdürlüğümüzce 2021 yılı içerisinde 10 (on) adet denetim yapılmıştır. 31/01/2021 tarihinde yapılan denetim esnasında uygunsuzluk tespit edilmesi üzerine idari ve adli süreç işletilmiştir.

12/12/2021 tarihli sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve İl Müdürlüğümüze gelen ihbarlar üzerine İl Müdürlüğümüz çevre denetim görevlileri tarafından aynı gün içinde, Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Karaayıt Mahallesinde bulunan demir cevheri zenginleştirme tesisinde Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi eşliğinde, paylaşımlara ve şikayetlere konu olan ve işletme sahası içerisinde, atık düzenli depolama alanı (pasa sahası) saat 15:20 de denetim yapılmıştır. Yapılan denetimde; proses sonucu oluşan katı atıkların depolandığı düzenli depolama alanında dereye doğru herhangi bir kayma, atık deşarjı gözlenmediği tespit edilmiştir. Depolama alanı ile dere arasında bulunan ve yaklaşık 2,5 metre yüksekliğindeki beton bariyerlerinden 3-5 tanesinin sahada iş makinelerinin bariyer ile pasa sahası arasındaki bakım yolunda yapılan çalışma esnasında iş kazası nedeniyle devrildiği ve düzeltildiği, devrilme ve düzeltme olayının aynı gün saat 11:00 – 12:00 arasında gerçekleştiği işletme yetkililerince beyan edilmiştir.

12/12/2021 tarihinde İl Müdürlüğümüze gelen ikinci bir ihbar üzerine İl Müdürlüğümüz çevre denetim görevlileri tarafından saat 17:30 sularında Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Karaayıt Mahallesinde bulunan demir cevheri zenginleştirme tesisi katı atık düzenli depolama sahasının (pasa sahasının) önündeki arazi yolundan çamurlu yağmur suyunun dereye doğru aktığı tespit edilmiş olup İl Müdürlüğümüz personeline, pasa sahası arazi yolu birleşim yerinden, pasa sahası arazi yolundan aşırı yağmur nedeniyle oluşan bulanık yağmur suyundan, işletme yetkilisi eşliğinde denetime esas (asil ve şahit) numuneler alınmıştır. Alınan asil numune analiz edilmek üzere, İl Müdürlüğümüzce ilimizde faaliyet gösteren yetkili bir çevre laboratuvarına gönderilmiştir.

Yetkili çevre laboratuvarı tarafından gönderilen 24/12/2021 tarihli analiz raporuna göre alınan numunenin pH, KÖİ, kurşun, toplam siyanür, demir, çinko, serbest kükürt, civa, kadmiyum, bakır ve toplam krom parametrelerinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 7.1 (*Maden Sanayii [Demir ve Demir Dışı Metal Cevherleri ve Endüstrisi...vb]*)’deki alıcı ortam deşarj standartlarını sağladığı ancak; AKM (askıda katı madde) parametresinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 7.1’deki alıcı ortam deşarj standardının üzerinde olduğu tespit edildiğinden firmaya 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20.1.6. maddesi hükmü uyarınca idari yaptırım kararı uygulanmıştır.