



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı
Tarih: 02/02/2022 17:49
Sayı: E-120.07-
0959454
GID
sof

7/54071
42 42

Sayı : E-54045643-610-3654717
Konu : Soru Önergesi (7/54071)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 09.11.2021 tarihli ve 43452547-120.07-908204 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Zonguldak Milletvekili Sayın Ünal DEMİRTAŞ'a ait 7/54071 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Bakan

Ek: Cevabi Görüş (7/54071) (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: CF2794EF-472F-4B8B-862A-C9A5658F44A1

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 161 06800 Çankaya / ANKARA

Tel: (0312) 287 33 60

www.tarimorman.gov.tr Kep: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Nazire YÜREKLİ

YÜKSEL

Mühendis

Telefon No: (312) 258 85 94





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ SAYIN ÜNAL DEMİRTAŞ'A AİT 7/54071 ESAS
NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Soru Önergesinde 1. soruda bahsi geçen tesis, büyük ölçüde taşkın kontrolünü sağlayacak şekilde yapılmıştır. Tesisin güncel yağış verilerine göre kapasitesinin artırılması vb. hususlarda gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Soru Önergesinde 2,3 ve 4. sorularda bahsi geçen tesisler için Ereğli Belediyesi tarafından gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Soru Önergesinde 5. soruda bahsi geçen yerin mansap kısmında büyük ölçüde taşkın kontrolünü sağlayacak şekilde taşkın kontrol tesisi yapılmıştır. Bahse konu tesisin güncel yağış verilerine göre kapasitesinin artırılması, tesisin menbasında taşkın bir kısmının kontrol altına alınması vb. hususlarda gerekli çalışmalar, arazi topoğrafyasının elverdiği ölçüde yapılmaktadır.

Soru Önergesinde 6. soruda bahsedilen tesis büyük ölçüde taşkın kontrolünü sağlayacak şekilde yapılmıştır. Zonguldak İli ve İlçeleri Yukarı Havza Islahı İşi Kapsamında üst havza tedbirleri etüt edilerek istikşaf raporu hazırlanarak onaylanmıştır. Bahse konu tesisin güncel yağış verilerine göre kapasitesinin artırılması vb. hususlarda gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Soru Önergesinde 10. soruda bahsi geçen dere yatağında DSİ tarafından periyodik olarak yatak temizliği yapılmaktadır.

Soru Önergesinde 15. soruda bahsi geçen noktada Taşkın Yönetim Planında belirtildiği üzere TCDD tarafından gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Soru Önergesinde 9,11,12 ve 16. sorularda bahsi geçen konularda Taşkın Yönetim Planında belirtildiği üzere Çaycuma Belediyesi tarafından gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Soru Önergesinde 8,13,14 ve 17 sorularda bahsi geçen konularda Taşkın Yönetim Planında belirtildiği üzere ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Soru Önergesinde 7 ve 18. sorularda bahsi geçen tesisler büyük ölçüde taşkın kontrolünü sağlayacak şekilde yapılmıştır. Bu tesisler için güncel yağış verilerine göre kapasitesinin artırılması vb. hususlarda gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Soru Önergesinde 19. soruda bahsi geçen tesisin güncel yağış verilerine göre kapasitesinin artırılması vb. hususlarda gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Soru Önergesinde 20. soruda bahsi geçen dere yatağında DSİ tarafından periyodik olarak yatak temizliği yapılmaktadır. Ayrıca bahse konu tesisin güncel yağış verilerine göre kapasitesinin artırılması vb. hususlarda gerekli çalışmalar yapılmaktadır.