



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn. Murat Kurum tarafından cevaplandırılmasını arz ederim. 18.08.2022


Mehmet Bekaroğlu
İstanbul Milletvekili

Geçtiğimiz günlerde Bolu il merkezine bağlı Yuva Köyünde içme suyundan zehirlenen 141 kişi hastaneye kaldırılmış, 1 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Bu üzücü olay su depolarının ve iletim hatlarında kullanılan malzemelerin güvenilirliğinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Avrupa Birliği Sürdürülebilir Su Kaynakları Yönetmeliğinde suyun herhangi bir ticari ürün olmadığı vurgulanmakta, su; "Korunması, muhafaza edilmesi ve niteliği itibarıyla özel ihtimam gerektiren bir miras" olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) dünya toplumlarının sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik tüm programlarında suyu yaşam kalitesinin önceliği olarak kabul etmektedir. 17 Şubat 2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelikle de içme-kullanma suyunun; depoda ve iletim hatlarında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik değişime uğramadan sağlıklı ve temiz haliyle tüketiminin sağlanması amaçlanmıştır. Ne var ki, günlük 10 m³'ten az su sağlayan veya 50'den az kişi tarafından kullanılabilecek müstakil su kaynağından temin edilen sular bu Yönetmelik kapsamı dışında tutulmuştur. Bazı belediyeler, çıkardıkları yönetmelikle bina içi su depolarını kontrol ve denetim altına almış olsalar da, günlük 10 m³'ten az su sağlayan veya 50'den az kişi tarafından kullanılan sular için; su depolarının bakımı, temizliği, dezenfeksiyonu ile iletim hatlarının kontrol ve denetimi için genel bir mevzuat eksikliği söz konusudur.

Karadeniz Bölgesi ve özellikle dağınık yerleşimin olduğu Rize il ve ilçelerinde birçok hane, içme-kullanma suyu ihtiyacını, evlerine yakın yerlerde yaptıkları müstakil su depoları aracılığı ile karşılamaktadır. Bu depo ve iletim hatlarında kullanılan malzemeler ulusal ve uluslararası standartlara uygun değildir. Onlarca yıl hiçbir bakım, temizlik,

dezenfeksiyon, su analizi vd kontroller yapılmamıştır ve bu durum halk sağlığını tehdit etmektedir.

Bolu'da meydana gelen zehirlenme olayının daha vahim sonuçlar doğuracak şekilde tekrarlanmaması için; mevzuattaki noksanlıklar giderilmeli, periyodik denetimler yapılmalı, müstakil su depoları ile iletim hatlarında suyun temizliği ve kalitesi korunmalıdır.

Bu çerçeveden;

1. Türkiye'de müstakil su depolarının sayısı kaçtır? Bunlara ait iletim hatlarının uzunluğu ne kadardır? Bu konuda devletin elinde herhangi bir envanter çalışması var mıdır?
2. Bu depoların uygunluk denetimi yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa hangi kurum bu denetimleri ne sıklıkta yapmaktadır? Bu denetimlerden hangi kamu kurumları sorumludur? Belediyelerin, Sağlık Bakanlığının ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün bu konuda bir sorumluluğu var mıdır?
3. Denetimler sonucu uygun olmadığı tespit edilen depo ve iletim hatları uygun hale getirilmekte midir? Son 5 yıl içinde uygun olmayan kaç adet su deposu uygun hale getirilmiş, ne kadar uzunlukta iletim hattı iyileştirilmiştir?
4. Rize il genelinde müstakil su deposu sayısı kaçtır, bunlara ait iletim hatlarının toplam uzunluğu ne kadardır?
5. Rize il merkezi ile ilçelerdeki köy ve mahallelerde kullanılmakta olan müstakil su depoları ile bunlara ait iletim hatlarının denetimi yapılmakta mıdır? Evlerde sulardan alınan numuneler incelenmekte midir?
6. Müstakil su depolarının denetlenmesi ile ilgili mevzuatta eksiklik olduğunu ve bunun giderilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?