



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. Mustafa ADIGÜZEL
Ordu Milletvekili

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim Araştırma Hastanesi'nin Kalp Damar Cerrahisi ameliyathanesinin havalandırma sisteminin yetersiz olması nedeniyle yüksek ısı ve nem oluştuğu bilgisi mevcuttur. Ayrıca kapısının arızalı olduğu ve pencerelerde de sineklik olmaması nedeniyle içeride sineklerin uçtuğu bilgisi gelmektedir. Bu nedenlerle Enfeksiyon Kontrol Komitesince acil ameliyatlarda dışında ameliyat için uygun olmadığı şeklinde rapor yazıldığı belirtilmiştir. Isı ve nem ile ilgili teknik servisin de tespit yaptığı ve 03.08.2022 tarihli yazıda idarenin defalarca uyarılmasına rağmen bu konuda gerekenin yapılmadığı şeklinde bilgi vardır.

Bu bağlamda;

1. Söz konusu hastanenin ameliyathanesinin bahsedilen sebeplerle acil ameliyatlarda dışında Enfeksiyon Kontrol Komitesince uygun görülmediği doğru mudur?
2. Bu hastanenin havalandırma sistemi hastane kurulduğundan beri mi yetersizdir? Yoksa bu durum daha sonra mı oluşmuştur? Eğer öyle ise hangi tarihten bu yana sorun vardır?
3. Teknik servisin de bir yazı ile tespit ettiği bu durum defalarca idareye bildirilmesine rağmen neden gereği yapılmamıştır? İdare hakkında bir soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?
4. Havalandırma sisteminin hastane genelinde de yetersizliği söz konusu mudur? Kalp Damar Cerrahisi dışında diğer ameliyathanelerde de benzer sorunlar yaşamakta mıdır?
5. Bu sorun ameliyatlarda genel bir eksikliğe neden olmakta mıdır?