

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil KARAİSMAİLOĞLU tarafından Anayasanın 98'inci, Meclis İhtüzüğü'nün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını saygıyla arz ederim. 20.05.2022


Deniz YAVUZYILMAZ
Zonguldak Milletvekili

Zonguldak- Ereğli D010 Karayolunun Zonguldak istikametinde, Fatih Sitesi ile Kozlu Kavşağı arasında bulunan mevkide meydana gelen heyelan kent ulaşımında aksamalara neden olmaktadır.

Söz konusu bölgede 2021 ve 2022 yıllarında farklı tarihlerde benzer heyelan hareketleri görülürken, ilk heyelanın olduğu tarihten bu yana, aradan yaklaşık 1 yıl geçmesine rağmen, bölgede heyelanların önlenmesi adına hiçbir çalışma başlatılmamıştır.

Yoğun araç trafiğinin bulunduğu, kaldırımının yayalarca kullanıldığı yolda, heyelan riski nedeniyle D100 karayolu beton bariyerlerle daraltılırken, trafik güvenliği açısından çeşitli sakıncalar oluşmakta, yolda trafik kazaları meydana gelmektedir.

Bu bağlamda,

1. Bölgede ilk heyelanın görülmesinden bu yana yaklaşık 1 yıl geçmesine ve ara ara benzeri heyelan olayları yaşanmasına rağmen, heyelandan korunma ve heyelan zararlarının azaltılması adına bir çalışmanın başlatılmamış olmasının nedeni nedir? Bölgedeki heyelan oluşumları ve şev kısmı, bu güne kadar Bakanlığınıza bağlı uzmanlarca incelenmiş midir?
2. Bölgede benzeri heyelanların yaşanmaması için hangi önleyici tedbirlerin alınması planlanmaktadır? Bölgeye, çelik ağ germe, istinat duvarı örme, zemin çivisi çakma, kaya ankrajlama, beton püskürtme, drenaj açma ve kaya şev stabilitesini sağlama gibi korunma sistemlerinin uygulanması düşünülmekte midir?
3. Yolun söz konusu kısmı karayolu araç ve yaya trafik güvenliği açısından uygun hale getirilebilecek midir? Düşen kayalar ve yolun Zonguldak istikametindeki kesiminin beton bariyerleri ile daraltılması sebebiyle yolda, araç ve yaya güvenliği açısından oluşan tehlikelerin azaltılması için gerekli ışıklı uyarı, ikaz ve trafik levhaları yeterli şekilde bulundurulmakta mıdır?