



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından Anayasanın 98'inci, Meclis İktüzüğünün 96'ıncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını saygıyla arz ederim. 03.02.2022

Deniz Yavuz
Zonguldak Milletvekili

27 Ocak 2022 tarihinde Zonguldak- Ereğli Karayolunun Ilıksu mevkiinde meydana gelen heyelan kent ulaşımında önemli aksamalara neden olurken, can kaybının yaşanmadığı olayda büyük bir facianın eşiğinden dönülmüştür.

Her ne kadar heyelanın meydana geldiği şev bölgesinde daha öncesinde çelik ağ gerilerek önlem alınmaya çalışıldığı gözlemlense de, çelik ağların heyelanı önlemede yetersiz kaldığı, kopan kaya parçalarını tutamadığı, kayaların yola düşerek bir kamyonu zarar verdiği ve bir işçinin yaralanmasına sebep olduğu tespit edilmiştir.

Bu bağlamda,

1. 27 Ocak tarihinde Zonguldak – Ereğli istikameti Ilıksu mevkiinde gerçekleşen, 1 aracın zarar gördüğü ve 1 kişinin yaralandığı heyelanda, şev bölgesinde bulunan çelik ağların heyelanla kayarak yola düşen kayaları engelleyememesinin nedeni nedir?
2. Bölgedeki çelik ağlar, mukavemet ve teknik özellikleri açısından uygun standartlarda mıdır? Çelik ağlar uygun standartlarda ise söz konusu şev bölgesindeki ağ sisteminin tek başına yetersiz kalacağı daha öncesinde neden hesaplanamamıştır?