



7/57605 GK-97

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı
Tarih: 29/11/2022 14:38
Sayı: E-120.07-1123166

T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı :E-75833232-610-3339963
Konu :Soru Önergeleri

29/11/2022

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı)

İlgi :26.01.2022 tarihli ve 43452547-120.07-E.953842 sayılı yazınız.

Bakanlığımıza intikal eden, Ankara Milletvekili Sayın İbrahim Halil ORAL tarafından tevcih edilen 7/57605 esas numaralı yazılı soru önergesinin cevabı EK' te gönderilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Mustafa VARANK
Bakan

Ek: Soru Önergesi Cevabı

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu:90FE7BCC-96C1-481B-BD19-5A039BDAC34F

Belge Doğrulama Adresi:<https://www.turkiye.gov.tr/stb-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151.Cadde No:154 06510 Çankaya /ANKARA

Telefon :16377

Bilgi İçin: Gülay BÜLBÜL V.H.K.İ

Faks:2196738

e-posta:gulay.bulbul@sanayi.gov.tr

Ken: sanaviteknoloji@bakanlik.gov.tr

İnternet adresi: www.sanayi.gov.tr



ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN İBRAHİM HALİL ORAL'IN

7/57605 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLAR

Ülkemizde yaygın olarak yeni yapılan binalarda kullanılmaya başlanan ısı kalorimetreler hem ısınma hem de sıcak su paylarının tespiti ve faturalandırılmasında ayrı ayrı kullanılmaktadır. Merkezi ısıtma sistemi olan binalarda ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında ısı yönetimi ve tasarruf açısından çok önemli işlevi olan bu cihazlarla alakalı 2018 yılında 30470 sayılı Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği çıkarılmıştır. Yönetmelik kapsamında cihazların 5 yılda bir kontrol edilmesi kararı verilmiştir. Ancak bu karar kapsamında bazı mağduriyetlerin olduğu site yönetimleri ve özellikle meskenlerin çok sorun yaşadıkları öğrenilmiştir. Temelde her bir cihazın farklı özellikler taşıması, pil ömürlerinin farklı olmasının yanında cihazların servis olanaklarının çok kısıtlı olması, cihazların kalibrasyonda zarar görme ve muayene garantilerinin olmaması en temel sıkıntılardır. Bu sıkıntılar kapsamında pek çok mesken sahibi cihazları muayene ettirmek yerine yenilemeyi tercih etmeye başlamıştır. İlgili cihazların çoğunlukla ithal olması da günümüz kur farkları ve ekonomik şartlarda vatandaşlarımıza mali külfet getirdiği görülmektedir.

Bu bilgiler ışığında;

Soru 1- 2022 yılı itibariyle Türkiye’de ısı sayacı muayenesi yapabilen kaç akredite firma bulunmaktadır?

Soru 2- 2022 yılı itibariyle ülkemizde kullanılan kaç adet ısı sayacı bulunmaktadır? 2022 ilk ayları itibariyle bunların kaç tanesi muayene olması gereken durumdadır? Bu muayene edilmesi gereken cihazların tamamına muayene yapabilecek kadar firma mevcut mudur?

Soru 3- Cihazların pil ömürleri ve kaliteleri dikkate alındığında, her cihazın da 5 yılda bir kontrol edilmesi doğru mudur? Bazı cihazların pil ömürlerinin 10 yılı geçtiği bilinmektedir. Bu cihazların daha uzun sürelerde kontrol edilmesi için bir düzenleme yapmayı planlamakta mısınız?

Soru 4- Yönetmeliğin çıkarıldığı tarihten bugüne kadar uygun muayenesi yapılmayan kaç cihaz için ceza uygulanmıştır? Bu ceza tutarı yıllara göre ve toplamda kaç Türk Lirası olmuştur?

Soru 5- Cihazların muayenelerinin yerinde yapılması için ilgili firmalara bir teşvik vermeyi planlamakta mısınız?

Soru 6- Günümüzde muayene ve kalibrasyon yapmak yerine yeni cihaz almayı tercih eden vatandaşlarımızın bu mağduriyetlerini engellemek için ne gibi önlemler almayı planlamaktasınız? Bu yönde tarafınıza iletilmiş şikâyetler mevcut mudur?

Soru 7- Isıölçer cihazlar takıldıktan sonra meskenlerin ve binaların kullanılmadığı durumlarda bu durumlar 5 yıllık süreden düşülmekte midir?

Soru 8- Kalorimetrelerin kontrolü için site ve bina yönetimlerine yetki verilerek, asansör kontrollerinde olduğu gibi bir sistem kurulması düşünülmekte midir?

CEVAPLAR:

Cevap 1-2- 06.07.2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği” kapsamında; ısı sayaçlarının tamir, ayar ve muayenelerini yapmak üzere Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş ve 2022 yılı itibari ile fiili olarak hizmet veren 13 adet yetkili muayene servisi bulunmaktadır.

Söz konusu Yönetmelik 2018 yılında yayımlanmış, 2019 yılında muayene süreci başlatılmış ve 2019 - 2021 yıllarında toplam 212.000 adet sayaç muayenesi yapılmıştır. Bakanlığımız tarafından yetkilendiren 13 servisin sadece tek vardiya çalıştığında bile toplam muayene kapasitesi yaklaşık 390.000 adet olup önceki yıllardaki muayene sayısına göre bu kapasitenin yeterli olduğu değerlendirilmektedir.

Cevap 3- Isı sayaçları, Ölçü Aletleri Yönetmeliği’nde belirtilen teknik kriterlere uygun olarak üretilmek zorundadır. Bu kriterlere uygunluk ise Onaylanmış Kuruluşlar vasıtasıyla kontrol edilmekte ve uygun olan ısı sayaçları piyasaya arz edilmektedir. Periyodik muayene süresi, bu teknik kriterlere bağlı olarak belirlenmektedir. Söz konusu süre bazı Avrupa Birliği ülkelerinde 2, 4 veya 5 yıl olarak belirlenmiş durumdadır. Periyodik muayenenin amacı, ölçü aletinin doğru ölçüm yaptığının kontrol edilmesi olup pil ömrünün uzun olması ya da ısı sayacının kalitesi gibi hususlar tek başına sayacın doğru ölçüm yaptığını göstermediğinden, muayene süreleri bunlara bağlı olarak belirlenmemektedir. Bu sebeple 5 yıl olarak belirlenmiş olan periyodik muayene süresine yönelik bir çalışma şu an itibariyle bulunmamaktadır.

Cevap 4- Yönetmelik ilk defa 2019 yılı başında uygulamaya girdiğinden vatandaşlarımızın konudan haberdar olamadıkları yönünde Bakanlığımıza başvurusu üzerine, Yönetmeliğin Geçici 1 ve Geçici 2 nci maddelerinde yapılan değişikliklerle periyodik/stok muayene başvuru süresini geçirmiş kullanıcılar için yeniden müracaat etme ve muayenelerini yaptırma imkânı sağlanmıştır. Dolayısıyla, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana, “damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma” fiilinden dolayı herhangi bir idari para cezası uygulanmamıştır.

Cevap 5- Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği hükümlerince sayaçlar; 3 farklı debide ve 3 farklı sıcaklıkta içerisinden su geçirilerek muayene edilmekte, ayrıca sıcak su banyoları ile cihazın sıcaklık sensörleri kontrol edilmektedir. Kompakt tip ısı sayaçları bütün olarak muayene edilirken, birleşik tip ısı sayaçları ise akış sensörü, sıcaklık sensörü ve hesaplayıcı üniteleri ayrı ayrı olmak üzere kontrol edilmektedir. Hesaplayıcı ünitesinin kontrol edilebilmesi için test suyunun debisinin ve sıcaklığının sabit tutulması gerekmekte, daha hassas olan etalon bir sayaç veya sistem ile mukayese yapılmaktadır. Bu nedenlerle, muayeneler ancak muayene masalarında yapılabilmekte olup bu işlemlerin sayacın takılı bulunduğu yerde yapılması mevcut durumda mümkün görünmemektedir. Diğer taraftan, Bakanlığımızın yetki verdiği

muayene servisleri ve ilgili diğer paydaşlarla uygulamada yapılabilecek iyileştirmeler sürekli olarak değerlendirilmektedir.

Cevap 6- Bakanlığımızca yayımlanan Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği ile sayaçların 5 yılda bir periyodik muayenesinin yaptırılmasına yönelik düzenleme yapılmış olup teknik düzenlemeye uygun olan sayaçların değiştirilmesine ilişkin bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Periyodik muayenelerde doğru ölçüm yapmadığı belirlenen sayaçlar tamir ayar işlemine sevk edilmekte, tamir ayar işlemi sonrasında tekrar muayene edilerek doğru ölçüm yaptığı belirlendiği durumda kullanılması mümkün olmaktadır.

Ayrıca, bir binada ya da sitede bulunan ısı sayaçlarının değişimine veya muayenesinin yapılarak kullanılmasına ilişkin kararlar Kat Mülkiyeti Kanunu gereği oluşturulan Yönetim Kurullarında alındığından, bu kararlara ilişkin Bakanlığımızın müdahil olacağı bir durum söz konusu değildir.

Cevap 7- Isı sayaçlarının periyodik muayene süresi 5 yıl olup sayacın kullanılıp kullanılmaması bu süreyi değiştirmemektedir. Zira ilgili teknik dokümanlarda veya uluslararası literatürde sayacın kullanılmamasının doğru ölçüm yapma süresini uzattığını gösteren bir bilgi bulunmamakta olup bu süre teknik kriter ve tasarım özelliklerine bağlı olarak belirlenmektedir. Diğer taraftan, piyasaya arz edilen ölçü aletlerinin satılmayıp depo, atölye, imal ve satış yerlerinde veya kullanılmasına ihtiyaç duyulmayarak stok halinde bulundurulması durumunda bile 3516 sayılı Kanun gereği periyodik muayene süreleri içinde stok muayenesine tabi tutulması gerekmektedir.

Cevap 8- Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğine göre, ısı sayaçlarının periyodik/stok muayene başvurusu ve yaptırma yetki/sorumluluğu kullanıcıya aittir. Yönetmelikte kullanıcı; *“sırasıyla bina yönetim kurulu veya bina yöneticisi veya bina sahibi veya bağımsız bölüm kullanıcısı”* olarak tanımlanmaktadır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere, sayaçların muayene başvurusu/yaptırma sorumluluğu ve yetkisi öncelikle site yönetimlerine verilmiş durumdadır. Ancak bu işlemlerin, Bakanlığımızdan yetki almış servislerde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.