



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı :30824082-610-5609562
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

24 Ocak 2023

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekillerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.



Murat KURUM
Bakan

EK:

- Liste (6 Adet, 6 Sayfa)
- Cevap Yazısı (81 Adet, 163 Sayfa)

7/66873
9K 12

**KOCAELİ MİLLETVEKİLİ
SAYIN LÜTFÜ TÜRKKAN'IN
TBMM 7/66873 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLARI**

SORULAR

Kocaeli Başiskele'ye bağlı Yunus Emre Caddesi'nde etkili sağanak yağış sonrası yollar adeta göle dönmüş, özellikle Ercanlar Sokak yürünemez hale gelmiştir. Bölgede yaşayanlar her yağmurda aynı sıkıntıyı yaşadıklarını, sokağa giremediklerini ve otoparkı kullanamadıklarını ifade etmektedir. Yaşanan sıkıntının bir daha yaşanmaması ve kalıcı olarak giderilmesi vatandaşların ortak ve acil talebidir.

Bu bilgiler çerçevesinde;

1-Kocaeli Başiskele'ye bağlı Yunus Emre Caddesi'nde her etkili yağış sonrası yollar neden yürünemez hale gelmektedir, buradaki sıkıntı nereden kaynaklanmaktadır?

2-Başiskele Yunus Emre Caddesi'nde özellikle Ercanlar Sokak'ta her yağmurda aynı sıkıntı yaşanmasına ve bu sıkıntı uzun süredir devam etmesine rağmen neden bugüne kadar çözülememiştir?

3-Bölgede yaşayanların söz konusu sıkıntıyı bir daha yaşamaması ve sorunun kalıcı olarak giderilmesi için Belediye'nin bir çalışması olacak mıdır?

4-Başta Ercanlar Sokak olmak üzere Yunus Emre Caddesi vatandaşların yağışlardan etkilenmeden rahatça yürüyebileceği yollara hangi tarihten itibaren kavuşacaktır?

CEVAP

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan alınan bilgide; Yunus Emre Caddesinin yağmur sularının biriktiği kısımlar için 2021 yılında yağmur suyu sisteminin inşa edildiği ve yağmur sularının dere yataklarına deşarj edildiği, Ercanlar Sokağın en düşük kotunda yağmur suyu sisteminin başlangıç noktasının bulunduğu, yağmur suyu sisteminin bölgenin topografik yapısına göre inşa edildiği ve yağmur suyu sistemlerinin yolun eğim profiline göre yüzey akışının devam etmesiyle düşük kotlu noktalarda ızgara yapılarının yağmur suyunun sisteme alınması şeklinde çalıştığı, ayrıca cadde ve sokakların tepe noktalarına yağmur suyu hattı inşa edilmesinin teknik açıdan doğru olmadığı, yapılan analizlerde ise Yunus Emre Caddesinde yoğun yağışlarda izin verilen yüzey akışı haricinde, vatandaşları ve trafiği engellemeyeceği, göllenme yaşanmayacağının görüldüğü belirtilmiştir.