



T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı
Tarih: 09/02/2022 14:31
Sayı: E-120.07-
0962862



7/56231
GL82

Sayı : E-44697349-610-137603

Konu : Ankara Milletvekili Sayın İbrahim Halil
ORAL'ın yazılı soru önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 06.01.2022 tarihli ve 43452547-120.07-0939093 sayılı yazınız.

Ankara Milletvekili Sayın İbrahim Halil ORAL'ın 7/56231 esas sayılı yazılı soru önergesinin
cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Adil KARAİSMAİLOĞLU
Bakan

Ek: Cevap Formu (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: E6C68919-1B77-438A-8F98-F8EA6832DB9A

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/uab-ebys>

Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA

KEP Adresi : uab@hs01.kep.tr

Bilgi için: Cahit Tanfer

TEMİZKAN

Şube Müdürü V.

Telefon No: (312) 203 10 16

E-Posta: sgbl@udhb.gov.tr





T.C.
ULAŖTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĐI
Strateji GeliŖtirme BaŖkanlıĐı

**ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN İBRAHİM HALİL ORAL'IN
7/56231 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI**

Elâzığ ili, Maden ilçesindeki 17. yy. Osmanlı Dönemi eseri, 39 m uzunluğunda ve 5,5 m genişliğindeki Tarihi Maden Köprüsü; İki açıklıklı olan köprünün taş olan ana kemeri 1970'li yıllarda yapılan onarımında betonarme olarak yenilenmiş ve döşemesi de betonarme ile kaplanmıştır. 1989 yılında mansap tarafına alternatif yeni betonarme köprü inşa edilene kadar ise araç trafiğine açık kalmış olan köprü, farklı dönem müdahaleleri ve niteliksiz eklerle büyük oranda özgünlüğünü kaybetmiş olarak günümüze ulaşmıştır.

Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun koruma kararına rağmen; köprü yakınında işletmeye açılmış olan Eti Gümüş A.Ş.'ye ait maden ocağının malzeme stok alanına fazla malzeme yükleme ve Maden Belediyesince olası heyelanın önlenmesine yönelik olarak gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle, onaylı restorasyon uygulama projelerinin uygulama çalışmalarına başlanılamadığı gibi köprü, oluşan heyelan sonucu yıkılmıştır.