



T.B.M.M.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı

Tarih : **5 Nisan 2022**

Sayı : **41731**

62346

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki sorularımın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat KURUM tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

Av. Abdurrahman TUTDERE
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi
Adıyaman Milletvekili

Düzenli depolama tesislerinin kuruluş yerinin belirlenmesi, şehirlerin altyapı tasarımının sürdürülebilir ve ekonomik olması açısından kuşkusuz büyük önem taşımaktadır. Seçilen yerin, çevresel ve sosyal açıdan, ayrıca sağlık yönünden gerekli şartlara sahip olması ve yerel kanunlara uygun olması gerekmektedir. Atığın taşınma mesafesi, yasal uygulamalar, çevresel faktörler, alternatif arazinin büyüklüğü ve kullanılabilirliği, ulaşım imkânı, nüfus yoğunluğu, toprağın, topoğrafyanın ve zeminin yapı durumu, iklimsel şartlar, yüzey suyu hidroloji durumu, jeolojik ve hidrojeolojik unsurlar gibi birçok kriter dikkate alınmalıdır.

Adıyaman ili Merkez ilçesi Petrol Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Katı Atık Depolama Tesisleri kurulmuş olduğu yer itibarıyla bölgede yaşayan yurttaşlarımızda tedirginliğe yol açmış olup, ciddi rahatsızlıklar yaratmıştır. Tesisin bulunduğu yerden kaldırılmasını talep eden yurttaşlarımız, tesisin yerinin uygun olmadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurmuş olup dosya halen derdesttir.

Bu bağlamda;

1. Katı Atık Tesisinde oluşabilecek sızıntı sularının ve depo gazlarının toprak, hava, yeraltı suları ve yüzeysel suların üzerindeki olumsuz etkilerinin asgari düzeye indirilerek çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin çalışmalar yapılmış mıdır? Bu konuda yapılan bir denetleme var mıdır? Varsa denetleme sonucu ne şeklindedir?
2. Menbada depolama başlamadan önceki yeraltı suyu kalitesi ile mansapta depolama devam ederken yeraltı suyu kalitesi arasında fark oluşmuş mudur?
3. Depolanan atıklardan süzülen ve depolama sahasından kaynaklanan sızıntı suyunun çevreye verdiği herhangi bir zarar tespit edilmiş midir? Bu hususta yapılan bir denetim var mıdır? Denetim sonucu ne şeklindedir?
4. Katı Atık Tesisinde bulunan Depolama Tesisinden kaynaklanabilecek olumsuz etkileri asgari düzeye indirmek için koku ve tozların çevreye yayılmasını, rüzgârın etkisiyle kâğıt, naylon torba ve ince plastik gibi atıkların yayılmasını, kuşlar, haşerat, böcek ve diğer hayvanların alanda üremesi ve alandaki patojenleri çevreye taşımasını, havada depo gazından kaynaklanan tabakalaşma ve aerosollerin oluşumunu önlemeye yönelik alınan tedbirler nelerdir? Bu konuda bir tedbir alınıp alınmadığı hususunda yapılan bir denetim var mıdır? Denetim sonucu ne şeklindedir?

5. I sınıf ve II. sınıf düzenli depolama tesisleri için sahanın özellikleri ve meteorolojik şartlar dikkate alınarak; depolama sahasına yağıştan kaynaklanan yüzeysel suların girmesini engellemek, sızıntı suyu toplama sistemine yağış suyu girmesini asgari düzeye indirmek, yüzeysel suların ve/veya yeraltı sularının depolanmış atığa temasını engellemek, kirlenmiş suları ve sızıntı suyunu toplamak, depolama sahasında toplanmış kirlenmiş suları ve sızıntı suyunu "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" doğrultusunda deşarj standartlarına uygun hâle getirmek için arıtmak amacıyla alınan önlemler nelerdir? Bu konuda yapılan bir denetim var mıdır? Denetim sonucu ne şekildedir?
6. Tesisin inşası aşamasında; orman alanları, ağaçlandırma alanları, yaban hayatı ve bitki örtüsünün korunması gibi özel amaçlarla koruma altına alınmış alanlara uzaklığı, bölgede bulunan yeraltı ve yüzeysel su kaynakları ve koruma havzalarının durumu, yeraltı su seviyesi ve yeraltı suyu akış yönleri, sahanın topografik, jeolojik, jeomorfolojik, jeoteknik ve hidrojeolojik durumu, taşkın, heyelan, çığ, erozyon ve yüksek deprem riski, hâkim rüzgâr yönü ve yağış durumu, doğal veya kültürel miras durumu dikkate alınmış mıdır?
7. Katı Atık Tesisinde depolanan atıklardan süzülen ve depolama sahasından kaynaklanan sızıntı suları ve diğer atık sular nasıl arıtılmaktadır? Atıkların belediyenin kanalizasyon şebekesine deşarj edildiği iddiası doğru mudur? Bu hususta yapılan bir denetim var mıdır? Denetim sonucu ne şekildedir?