

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/72598 GK 26

Sayı : E-54045643-610-8630250

Konu : Soru Önergesi (7/72598)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 18.10.2022 tarihli ve 43452547-120.07-E.1095579 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, İzmir Milletvekili Sayın Tamer OSMANAĞAOĞLU'na ait 7/72598 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof.Dr. Vahit KIRIŞCI
Bakan

Ek: Cevabi Görüş (7/72598) (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: D9C54938-0F8F-4A94-9F14-D6C6AE45B6EB

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 161 06800 Çankaya / ANKARA

Tel: (0312) 287 33 60

www.tarimorman.gov.tr Kep: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için:Tülin DURAK

Mali Hizmetler Uzmanı

Telefon No:(312) 258 85 94





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN TAMER OSMANAĞAOĞLU'NA AİT 7/72598 ESAS
NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Azmak Deresinin ıslahı, DSİ 2. Bölge Müdürlüğümüz makinalı çalışma programına alınmıştır.

İzmir İli Bergama İlçesi Ahmetbeyler Mahallesinin güneyinde bulunan Azmak Deresi üzerinde bulunan ve yetersiz hidrolik kesite sahip geçiş yapılarının taşkınlarla yol açtığı ve taşkın sularının ovaya yayılarak tarımsal ürünlere zarar verdiği belirlenmiştir.

Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği'nin 17'nci Maddesinde " Akarsu yataklarında, taşkın kontrol tesislerinde, akarsular üzerindeki köprülerin altında veya akarsular üzerindeki menfezlerin içinde su akış kesitinin daralmasına sebebiyet veren ve su akışını engelleyerek taşkınlarla sebep olabilecek yapılar yapılamaz. Su akış kesitinin daralmasına sebebiyet verdiği tespit edilen yapılar; 14.01.1943 tarihli ve 4373 sayılı Kanun kapsamında yer alıyor ise mezkur kanun hükümlerine göre, bunun dışındaki alanlarda kalıyor ise imar mevzuatına göre mülki amirin sorumluluğunda yetkili belediye veya özel idaresince kaldırılır." denmektedir.

Mezkûr Yönetmelik gereğince, uygunsuz hidrolik kesite sahip söz konusu üç adet geçiş yapısının uygun hidrolik kesitte olmak üzere yenilenmesi gerekmektedir.