

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. Mustafa ADIGÜZEL
Ordu Milletvekili

Ordu Şehir Hastanesi inşaatını üstlenen HEKTAŞ GRUP'a beton sağlayan GÜMÜŞTAŞ firmasının çakıllarını Melet nehir yatağından temin etmesi pek çok resmi yazışmaya konu olmuş durumdadır. Söz konusu dere yatağından çakıl çıkarma işleminin ısrarla devam ettiği daha önce pek çok soru önergemize verilen resmi yanıtlarla sabittir. Son günlerde Melet Nehrine ilave olarak batıya doğru Akçaova ve Bolaman havzasından da dere çakılı çıkarılıp aynı firmaya Ordu Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) üzerinden aktarıldığı bilgileri de mevcuttur. İşin ihalesinde bulunmayan, bedava dere çakılı ile firmaya haksız çıkar ve devleti zarara uğratma boyutu ayrı olmak üzere, hazır betonda köşeli kırma agrega kullanımı yerine yuvarlak dere çakılı kullanımının beton kalitesini düşürdüğü bilinmektedir. Hastane inşaatı için şartnamede belirtildiği gibi C35 – C45 sınıfı beton temin edilmesi gerekirken betonun dere yatağından çıkarılan yuvarlak çakıllarla üretilmesi nedeniyle söz konusu betonun C25 sınıf dayanım değerlerini dahi yakalayamayacağı aşîkârdır. Hatta daha da vahimi, inşaat firmasının yerel beton firmalarından C25 sınıf beton talep ettiği de iddialar arasındadır. Ülkemiz deprem afetinin çürük binalar nedeniyle faciaya dönüştüğü günleri yaşamaktadır. Ordu Şehir Hastanesinin inşa edildiği zemin Melet'in denize döküldüğü delta alan üzerindedir. Bu uygunsuz zemin üzerinde beton kalitesi ve inşaatın diğer yapısal unsurlarının kalitesi daha da önem kazanmaktadır. Afet ve sonrası için hastanelerin nasıl bir öneme sahip olduklarının maalesef çok acı tecrübelerle hatırladığımız bu günlerde, Ordu Şehir Hastanesi'nin beton dayanımı ile ilgili böylesi bir şüphe kabul edilebilir değildir. Bu bağlamda;

1. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ) bu bölge ile ilgili herhangi bir raporu ya da çalışması var mıdır?
2. İlgili dere yataklarından malzeme çıkarılıp çıkarılmadığı ile ilgili yerinde denetimler hangi sıklıkla yapılmıştır?
3. Söz konusu dere yataklarından bugüne kadar ne kadar malzeme alınmıştır? Alınan malzemenin içeriği nedir? İçeriğin dağılımı nedir?