

## TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın, *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DÖNMEZ* tarafından Anayasanın 98 ve İç Tüzüğü'nün 96. ve 99. Maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.



**Rıdvan Turan**

**Mersin Milletvekili**

Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde 14 Ekim 2022'de grizu patlaması sonucu 41 maden emekçisi hayatını kaybetmiş, 11 maden emekçisi ise yaralanmıştır. TTK Amasra Müessesesi 'ne ilişkin 2019 Sayıştay Denetim Raporundaki 7. Bulguda açık bir şekilde iş güvenliği ve sağlığı açısından solunabilir ve patlayabilir tozla mücadele kapsamında alınan önlemlerin zaman zaman yeterli olmadığı ve maruziyet sınır değerlerinin aşıldığı, kömür tozlarının ortamda sürekli dolaşmaları nedeniyle hem infilak riskinin artacağı hem de solunabilir toz konsantrasyonunun artması yüzünden çalışanların sağlığının olumsuz etkilendiği ve kaza riski rapor edilmesine rağmen hiçbir önlem alınmadığı tespit edilmiştir. Raporda ayrıca şu ifade yer almıştır. "2019 yılında müessesenin dengelenmiş üretim derinliği -300 metre olmuştur. Bu derinleşme, ani gaz degajı ve grizu patlaması gibi ciddi kaza risklerinin artmasına neden olmaktadır. Çalışılan damarların tamamında gaz içeriklerinin yüksek olduğu, dolayısıyla degaj kapasitelerinin de yüksek olduğu, arıza zonlarında riskin daha da arttığı bilinmektedir. Bu nedenle müessese ocaklarında ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra "Kurum Degaj Yönergesi" hükümlerinin titizlikle uygulanması gerekmektedir."

Diğer yandan Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde 2019 yılında 190 iş kazası, 2020 yılında 164 "iş kazası" meydana gelmiştir.

73171

**Bu bağlamda;**

1. Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde 14 Ekim 2022'de meydana gelen kazanın sebepleri nelerdir? Soruşturma hangi aşamadadır?
2. 2019 Sayıştay Denetim Raporunda iş sağlığı ve güvenliği açısından tespitler yapılmasına rağmen patlamanın engellenmesi için neden önlem alınmamıştır?
3. Maden ocağında havalandırma sistemlerinin yeterli olup olmadığı konusunda Bakanlığınız hangi çalışmaları yapmıştır?
4. 2019 Sayıştay Denetim Raporunda kömür tozlarının sürekli ortamda dolaşmaları nedeniyle infilak riskinin altı çizilmesine rağmen bu konuda neden gerekli tedbirler alınmamıştır?
5. 2019 Sayıştay Raporunda çalışanların sağlığının olumsuz etkilendiği ifade edilmektedir. Bakanlığınız o tarihten bu yana işçi sağlığı ve güvenliği konusunda Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde hangi çalışmaları yapmaktadır?
6. 2019 Sayıştay Raporunda kaza riski sürekli rapor edilmesine ve 2019 yılında 190; 2020 yılında 164 "iş kazası" meydana gelmesine rağmen bu kazalar neden önlenememiştir?